

<https://shop.jakspawdzacauta.pl/produkt/historia-serwisowa-aso-lexus/>

## Zlecenia serwisowe

270 - 010311100/0000868/2010 (2010-06-11)

270 - 010311100/0001482/2010 (2010-10-18)

270 - 010311100/0000472/2011 (2011-04-02)

270 - 010311100/0000964/2011 (2011-07-08)

270 - 010311100/0001491/2011 (2011-11-03)

270 - 010311100/0000396/2012 (2012-04-12)

270 - 010311100/0000814/2012 (2012-07-17)

270 - 010311100/0001153/2012 (2012-10-11)

270 - 010311100/0000413/2013 (2013-04-18)

270 - 010311100/0000647/2013 (2013-06-10)

270 - 010311100/0001186/2013 (2013-11-05)

270 - 010311100/0000506/2014 (2014-04-10)

270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)

270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)

270 - 010311110/0000105/2014 (2014-08-21)

270 - 010311100/0001511/2014 (2014-11-03)

270 - 010311100/0000239/2015 (2015-02-16)

270 - 010311100/0000499/2015 (2015-03-28)

017 - 010111110/0000251/2017 (2017-10-12)

## Materiały

- ▼ 003 - 110 - tylny spojler
  - A90178-06012 - nakretka - Ilość : 4,00
  - A76085-30050-D0 - spoiler - Ilość : 1,00
- ▼ 003 - 110 - guard system
  - G00000-GUARD-03 - GUARDSYSTEM 3 LETNI - Ilość : 1,00

Data przeprowadzonego serwisu / naprawy

## Prace

- 003 - 110 - tylny spojler
- ▼ 003 - 110 - guard system
  - montaż modułu GuardSystem

## Pojazd

## Pojazd

VIN JTHBH96S3050

Marka

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Typ

## Zlecenia serwisowe

270 - 010311100/0000868/2010 (2010-06-11)  
270 - 010311100/0001482/2010 (2010-10-18)  
270 - 010311100/0000472/2011 (2011-04-02)  
270 - 010311100/0000964/2011 (2011-07-08)  
270 - 010311100/0001491/2011 (2011-11-03)  
270 - 010311100/0000396/2012 (2012-04-12)  
270 - 010311100/0000814/2012 (2012-07-17)  
270 - 010311100/0001153/2012 (2012-10-11)  
270 - 010311100/0000413/2013 (2013-04-18)  
270 - 010311100/0000647/2013 (2013-06-10)  
270 - 010311100/0001186/2013 (2013-11-05)  
270 - 010311100/0000506/2014 (2014-04-10)  
270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)  
270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)  
270 - 010311110/0000105/2014 (2014-08-21)  
270 - 010311100/0001511/2014 (2014-11-03)  
270 - 010311100/0000239/2015 (2015-02-16)  
270 - 010311100/0000499/2015 (2015-03-28)  
017 - 010111110/0000251/2017 (2017-10-12)

## Materiały

▼ 003 - 193 - ZAKUP OPON 225/50 R17 BRIDGESTONE  
BBR2255017LM3598V - Opona zimowa Bridgestone LM35 225/50R17 - Ilość : 4,00  
003 - 193 - DEPOZYT OPON

Odnutowany przebieg podczas wizyty w ASO

## Prace

003 - 193 - ZAKUP OPON 225/50 R17 BRIDGESTONE  
▼ 003 - 193 - DEPOZYT OPON  
DEPOZYT OPON

## Pojazd

## Pojazd

VIN JTHBH96S30506

Marka

Nr rejestracyjny

Model

Rok produkcji

Typ

Data otwarcia 2011-04-02

Data zamknięcia 2011-04-02

Przebieg 11020 (KM)

## Zlecenia serwisowe

270 - 010311100/0000868/2010 (2010-06-11)  
270 - 010311100/0001482/2010 (2010-10-18)  
**270 - 010311100/0000472/2011 (2011-04-02)**  
270 - 010311100/0000964/2011 (2011-07-08)  
270 - 010311100/0001491/2011 (2011-11-03)  
270 - 010311100/0000396/2012 (2012-04-12)  
270 - 010311100/0000814/2012 (2012-07-17)  
270 - 010311100/0001153/2012 (2012-10-11)  
270 - 010311100/0000413/2013 (2013-04-18)  
270 - 010311100/0000647/2013 (2013-06-10)  
270 - 010311100/0001186/2013 (2013-11-05)  
270 - 010311100/0000506/2014 (2014-04-10)  
270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)  
270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)  
270 - 010311110/0000105/2014 (2014-08-21)  
270 - 010311100/0001511/2014 (2014-11-03)  
270 - 010311100/0000239/2015 (2015-02-16)  
270 - 010311100/0000499/2015 (2015-03-28)  
017 - 010111110/0000251/2017 (2017-10-12)

## Materiały

003 - 104 - WYMIANA OPON Z DEPOZYTU  
003 - 104 - DEPOZYT OPON

## Prace

▼ 003 - 104 - WYMIANA OPON Z DEPOZYTU  
wymiana opon z wyważaniem kół  
▼ 003 - 104 - DEPOZYT OPON  
depozyt opon zimowych

## Pojazd

## Pojazd

VIN JTHBH96S305067

Marka

Nr rejestracyjny

Model

Rok produkcji

Typ

## Zlecenia serwisowe

270 - 010311100/0000868/2010 (2010-06-11)  
270 - 010311100/0001482/2010 (2010-10-18)  
270 - 010311100/0000472/2011 (2011-04-02)  
**270 - 010311100/0000964/2011 (2011-07-08)**  
270 - 010311100/0001491/2011 (2011-11-03)  
270 - 010311100/0000396/2012 (2012-04-12)  
270 - 010311100/0000814/2012 (2012-07-17)  
270 - 010311100/0001153/2012 (2012-10-11)  
270 - 010311100/0000413/2013 (2013-04-18)  
270 - 010311100/0000647/2013 (2013-06-10)  
270 - 010311100/0001186/2013 (2013-11-05)  
270 - 010311100/0000506/2014 (2014-04-10)  
270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)  
270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)  
270 - 010311110/0000105/2014 (2014-08-21)  
270 - 010311100/0001511/2014 (2014-11-03)  
270 - 010311100/0000239/2015 (2015-02-16)  
270 - 010311100/0000499/2015 (2015-03-28)  
017 - 010111110/0000251/2017 (2017-10-12)

## Materiały

## ▼ 003 - 101 - PRZEGLAD PO 15 TYS. KM

CASTROL PROFESSIONAL - Olej silnikowy Castrol SLX Professional 5W30 - Ilość : 6,50  
A87139-02020 - FILTR PYLKOWY-KLIMATYZACJI - Ilość : 1,00  
A90080-43037 - USZCZELKA GASKET - Ilość : 1,00  
A04152-31080 - FILTR OLEJU - Ilość : 1,00  
A08880-94405 - PASTA CERAMICZNA - Ilość : 0,40  
CASTROL BIOFIX L - PŁYN DO SPRYSKIWACZY LATO - Ilość : 1,00

## 003 - 104 - POLERKA LEWYCH DRZWI

Wymienione części. Po wpisaniu danego numeru do wyszukiwarki np. Google, pokaże się dana część.

## Prace

## ▼ 003 - 101 - PRZEGLAD PO 15 TYS. KM

018 - PRZEGLĄD NA 15 000 km

## ▼ 003 - 104 - POLERKA LEWYCH DRZWI

POLEROWANIA

Wykonane prace

## Pojazd

## Pojazd

VIN

JTHBH96S30506

Marka

Nr rejestracyjny

Model

Rok produkcji

Typ

## Zlecenia serwisowe

270 - 010311100/0000868/2010 (2010-06-11)  
 270 - 010311100/0001482/2010 (2010-10-18)  
 270 - 010311100/0000472/2011 (2011-04-02)  
 270 - 010311100/0000964/2011 (2011-07-08)  
 270 - 010311100/0001491/2011 (2011-11-03)  
 270 - 010311100/0000396/2012 (2012-04-12)  
**270 - 010311100/0000814/2012 (2012-07-17)**  
 270 - 010311100/0001153/2012 (2012-10-11)  
 270 - 010311100/0000413/2013 (2013-04-18)  
 270 - 010311100/0000647/2013 (2013-06-10)  
 270 - 010311100/0001186/2013 (2013-11-05)  
 270 - 010311100/0000506/2014 (2014-04-10)  
 270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)  
 270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)  
 270 - 010311110/0000105/2014 (2014-08-21)  
 270 - 010311100/0001511/2014 (2014-11-03)  
 270 - 010311100/0000239/2015 (2015-02-16)  
 270 - 010311100/0000499/2015 (2015-03-28)  
 017 - 010111110/0000251/2017 (2017-10-12)

## Materiały

▼ 003 - 101 - PRZEGLAD PO 30 TYS. KM  
 A08823-80011 - PŁYN HAMULC. DOT4 BRAKE FLUID DOT4 - Ilość : 0,25  
 A08823-80011 - PŁYN HAMULC. DOT4 BRAKE FLUID DOT4 - Ilość : 0,50  
 A12157-10010 - USZCZELKA GASKET - Ilość : 2,00  
 A08885-81002 - OLEJ PRZEKŁAD. 80W90 20L MULTI-GEAR OIL 80W90 - Ilość : 1,40  
 A90080-43037 - USZCZELKA GASKET - Ilość : 1,00  
 CASTROL PROFESSIONAL - Olej silnikowy Castrol EDGE Professional C3 0W-30 - Ilość : 6,50  
 A87139-02020 - FILTR PYLKOWY-KLIMATYZACJI - Ilość : 1,00  
 A17801-50060 - WKŁAD FILTRA POWIETRZA - Ilość : 1,00  
 A04152-31080 - FILTR OLEJU - Ilość : 1,00  
 ▼ 003 - 104 - ODGRZYBIANIE UKŁ. KLIMATRYZACJI  
 AIRCOCLEAN - Środek do czyszczenia układu klimatycacj - Ilość : 0,70

## Prace

▼ 003 - 101 - PRZEGLAD PO 30 TYS. KM  
 PRZEGLAD PO 2 LATACH  
 ▼ 003 - 104 - ODGRZYBIANIE UKŁ. KLIMATRYZACJI  
 028 - ODGRZYBIANIE KLIMATYZACJI

## Pojazd

## Pojazd

VIN JTHBH96S30500

Marka

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Typ

Data otwarcia 2013-06-10

Data zamknięcia

Przebieg 36587 (KM)

## Zlecenia serwisowe

270 - 010311100/0000868/2010 (2010-06-11)  
 270 - 010311100/0001482/2010 (2010-10-18)  
 270 - 010311100/0000472/2011 (2011-04-02)  
 270 - 010311100/0000964/2011 (2011-07-08)  
 270 - 010311100/0001491/2011 (2011-11-03)  
 270 - 010311100/0000396/2012 (2012-04-12)  
 270 - 010311100/0000814/2012 (2012-07-17)  
 270 - 010311100/0001153/2012 (2012-10-11)  
 270 - 010311100/0000413/2013 (2013-04-18)  
**270 - 010311100/0000647/2013 (2013-06-10)**  
 270 - 010311100/0001186/2013 (2013-11-05)  
 270 - 010311100/0000506/2014 (2014-04-10)  
 270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)  
 270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)  
 270 - 010311110/0000105/2014 (2014-08-21)  
 270 - 010311100/0001511/2014 (2014-11-03)  
 270 - 010311100/0000239/2015 (2015-02-16)  
 270 - 010311100/0000499/2015 (2015-03-28)  
 017 - 010111110/0000251/2017 (2017-10-12)

## Materiały

- ▼ 003 - 101 - Przegład po 3 latach
  - A87139-02020 - FILTR PYLKOWY-KLIMATYZACJI - Ilość : 1,00
  - A04152-YZZA3 - FILTR OLEJU - Ilość : 1,00
  - A90080-43037 - USZCZELKA GASKET - Ilość : 1,00
  - A08880-82720 - OLEJ TGMO 5W30 PREMIUM C2 208 - Ilość : 6,50
  - A08880-94405 - PASTA CERAMICZNA - Ilość : 0,22
  - A08880-00800 - ZMYWACZ - Ilość : 0,33
  - CASTROL BIOFIX L - PŁYN DO SPRYSKIWACZY LATO - Ilość : 1,50
- ▼ 003 - 104 - Wymiana baterii Guard System
  - G00000-GUARD-02/3 - Bateria modułu GuardSystem 3-letni - Ilość : 1,00
- ▼ 003 - 104 - 011 - DEZYNFEKCJA UKŁADU KLIMATYZACJI
  - HTUN-180-10L - PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY - Ilość : 0,60

## Prace

- ▼ 003 - 101 - Przegład po 3 latach
  - PRZEGLĄD PO 3 LATACH
- ▼ 003 - 104 - Wymiana baterii Guard System
  - WYMIANA BATERII W GANNET GUARD SYSTEM
- ▼ 003 - 104 - 011 - DEZYNFEKCJA UKŁADU KLIMATYZACJI
  - DEZYNFEKCJA UKŁADU KLIMATYZACJI

## Pojazd

## Pojazd

VIN JTHBH96S30506

Marka

Nr rejestracyjny

Model

Rok produkcji

Typ

## Zlecenia serwisowe

270 - 010311100/0000868/2010 (2010-06-11)  
 270 - 010311100/0001482/2010 (2010-10-18)  
 270 - 010311100/0000472/2011 (2011-04-02)  
 270 - 010311100/0000964/2011 (2011-07-08)  
 270 - 010311100/0001491/2011 (2011-11-03)  
 270 - 010311100/0000396/2012 (2012-04-12)  
 270 - 010311100/0000814/2012 (2012-07-17)  
 270 - 010311100/0001153/2012 (2012-10-11)  
 270 - 010311100/0000413/2013 (2013-04-18)  
 270 - 010311100/0000647/2013 (2013-06-10)  
 270 - 010311100/0001186/2013 (2013-11-05)  
 270 - 010311100/0000506/2014 (2014-04-10)  
**270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)**  
 270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)  
 270 - 010311110/0000105/2014 (2014-08-21)  
 270 - 010311100/0001511/2014 (2014-11-03)  
 270 - 010311100/0000239/2015 (2015-02-16)  
 270 - 010311100/0000499/2015 (2015-03-28)  
 017 - 010111110/0000251/2017 (2017-10-12)

## Materiały

▼ 003 - 101 - Przegląd po czwartym roku; Wariant ROZSZERZONY  
 A08823-80112 - PŁYN HAMULCOWY DOT. 4 - Ilość : 0,17  
 A08823-80112 - PŁYN HAMULCOWY DOT. 4 - Ilość : 0,58  
 A12157-10010 - USZCZELKA GASKET - Ilość : 2,00  
 A08885-81002 - OLEJ PRZEKŁAD. 80W90 20L MULTI-GEAR OIL 80W90 - Ilość : 1,50  
 HPLYN-OLB-P5L - PŁYN DO SPRYSKIWACZY L - Ilość : 2,50  
 A17801-50060 - WKŁAD FILTRA POWIETRZA - Ilość : 1,00  
 A87139-02020 - FILTR PYLKOWY-KLIMATYZACJI - Ilość : 1,00  
 A04152-YZZA3 - FILTR OLEJU - Ilość : 1,00  
 A90080-43037 - USZCZELKA GASKET - Ilość : 1,00  
 A08880-82720 - OLEJ TGMO 5W30 PREMIUM C2 208 - Ilość : 6,50  
 A08880-36235 - PASTA CERAMICZNA - Ilość : 0,22  
 A08880-00800 - ZMYWACZ - Ilość : 0,20  
 A99132-YZZBA - ŻARÓWKA - Ilość : 1,00

## Prace

▼ 003 - 101 - Przegląd po czwartym roku; Wariant ROZSZERZONY  
 Przegląd po 4 roku

## Pojazd

## Pojazd

VIN

JTHBH96S3050

Marka

Nr rejestracyjny

Model

Rok produkcji

Typ

## Zlecenia serwisowe

270 - 010311100/0000868/2010 (2010-06-11)  
270 - 010311100/0001482/2010 (2010-10-18)  
270 - 010311100/0000472/2011 (2011-04-02)  
270 - 010311100/0000964/2011 (2011-07-08)  
270 - 010311100/0001491/2011 (2011-11-03)  
270 - 010311100/0000396/2012 (2012-04-12)  
270 - 010311100/0000814/2012 (2012-07-17)  
270 - 010311100/0001153/2012 (2012-10-11)  
270 - 010311100/0000413/2013 (2013-04-18)  
270 - 010311100/0000647/2013 (2013-06-10)  
270 - 010311100/0001186/2013 (2013-11-05)  
270 - 010311100/0000506/2014 (2014-04-10)  
270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)  
270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)  
**270 - 010311110/0000105/2014 (2014-08-21)**  
270 - 010311100/0001511/2014 (2014-11-03)  
270 - 010311100/0000239/2015 (2015-02-16)  
270 - 010311100/0000499/2015 (2015-03-28)  
017 - 010111110/0000251/2017 (2017-10-12)

## Materiały

▼ 003 - 124 - Naprawa blacharsko-lakiernicza WG. KALKULACJI PZU -AC- PL201 4080803521  
A81561-30A31 - klosz lampy - Ilość : 1,00  
A89348-44010 - ELEMENT USTALAJĄCY - Ilość : 1,00  
A89341-30010-D2 - CZUJNIK - Ilość : 1,00  
A52197-30040 - WSPORNIK ZDE - Ilość : 2,00  
A90189-06066 - NAKLADKA GROMMET SCREW - Ilość : 2,00  
A90159-60500 - WKRET SCREW - Ilość : 4,00  
A90189-06148 - NAKLADKA GROMMET SCREW - Ilość : 2,00  
A52162-30912 - ELEMENT ZDERZAKA PIECE, RR BUMPER, LH - Ilość : 1,00  
A52159-30943 - zderzak - Ilość : 1,00

## Prace

▼ 003 - 124 - Naprawa blacharsko-lakiernicza WG. KALKULACJI PZU -AC- PL201 4080803521  
036 - ROBOCIZNA WG KALKULACJI AUDATEX  
037 - NORMALIA WG KALKULACJI AUDATEX  
036 - ROBOCIZNA WG KALKULACJI AUDATEX

## Pojazd

## Pojazd

VIN JTHBH96S30506 [REDACTED]

Marka

Nr rejestracyjny

jaksprawdzacauta.pl

Rok produkcji

Typ

## Zlecenia serwisowe

270 - 010311100/0000868/2010 (2010-06-11)  
270 - 010311100/0001482/2010 (2010-10-18)  
270 - 010311100/0000472/2011 (2011-04-02)  
270 - 010311100/0000964/2011 (2011-07-08)  
270 - 010311100/0001491/2011 (2011-11-03)  
270 - 010311100/0000396/2012 (2012-04-12)  
270 - 010311100/0000814/2012 (2012-07-17)  
270 - 010311100/0001153/2012 (2012-10-11)  
270 - 010311100/0000413/2013 (2013-04-18)  
270 - 010311100/0000647/2013 (2013-06-10)  
270 - 010311100/0001186/2013 (2013-11-05)  
270 - 010311100/0000506/2014 (2014-04-10)  
270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)  
270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)  
270 - 010311110/0000105/2014 (2014-08-21)  
270 - 010311100/0001511/2014 (2014-11-03)  
**270 - 010311100/0000239/2015 (2015-02-16)**  
270 - 010311100/0000499/2015 (2015-03-28)  
017 - 010111110/0000251/2017 (2017-10-12)

## Materiały

▼ 003 - 104 - WYMIANA TYLNEGO PRAWEGO AMORTYZATORA  
A48530-80451 - AMORTYZATOR ABSORBER ASSY, - Ilość : 1,00

## Prace

▼ 003 - 104 - WYMIANA TYLNEGO PRAWEGO AMORTYZATORA  
Wymiana amortyzatora Lewy tył

## Pojazd

## Pojazd

VIN

JTHBH96S30506

Marka

Nr rejestracyjny

Model

Rok produkcji

Typ

**Zlecenia serwisowe**

270 - 010311100/0000868/2010 (2010-06-11)
270 - 010311100/0001482/2010 (2010-10-18)
270 - 010311100/0000472/2011 (2011-04-02)
270 - 010311100/0000964/2011 (2011-07-08)
270 - 010311100/0001491/2011 (2011-11-03)
270 - 010311100/0000396/2012 (2012-04-12)
270 - 010311100/0000814/2012 (2012-07-17)
270 - 010311100/0001153/2012 (2012-10-11)
270 - 010311100/0000413/2013 (2013-04-18)
270 - 010311100/0000647/2013 (2013-06-10)
270 - 010311100/0001186/2013 (2013-11-05)
270 - 010311100/0000506/2014 (2014-04-10)
270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)
270 - 010311100/0000946/2014 (2014-07-14)
270 - 010311110/0000105/2014 (2014-08-21)
270 - 010311100/0001511/2014 (2014-11-03)
270 - 010311100/0000239/2015 (2015-02-16)
270 - 010311100/0000499/2015 (2015-03-28)
<b>017 - 010111110/0000251/2017 (2017-10-12)</b>

**Materiały**

▼ 003 - 123 - SZKODA AC HESTIA NR:KR20/13430/17

- A89944-30020 - TAŚMA MUCUJĄCA CZUJNIK - Ilość : 1,00
- APZ447-00AA1-05 - ZMYWACZ - Ilość : 1,00
- APZ447-00AA1-05 - ZMYWACZ - Ilość : 1,00
- A75545-30150 - SPINKA - Ilość : 1,00
- A75546-30100 - SPINKA - Ilość : 1,00
- A75562-30070 - SPINKA - Ilość : 8,00
- A56101-30Q90 - SZYBA - Ilość : 1,00
- A56117-64010 - USZCZELKA SZYBY DAM, WINDOW GLASS - Ilość : 1,00
- A75531-30370 - LISTWA - Ilość : 1,00
- A56115-30120 - OGRANICZNIK STOPPER, WINDSHIELD - Ilość : 2,00
- A56114-50020 - ELEMENT USTALAJĄCY - Ilość : 2,00
- APZ49I-00C11-31 - klej - Ilość : 1,00
- APZ49I-00C11-31 - klej - Ilość : 1,00

**Prace**

▼ 003 - 123 - SZKODA AC HESTIA NR:KR20/13430/17

WYMIANA SZYBY CZOŁOWEJ