



Elektroniczny rejestr obsługi pojazdów

Podstawowa historia

Kopia dla klienta

<https://shop.jaksprawdzacauta.pl/produkt/historia-serwisowa-aso-ford/>

Dane pojazdu

VIN : WFOFXXWPCFHK5 [REDACTED] Kraj zarejestrowania : Data rozpoczęcia gwarancji : 28.02.2018
Model : Mondeo 2014 - Następną obowiązkowa kontrola techniczna : 26.02.2021
Silnik : 2.0L EcoBoost (200PS) - M14
Kolor : FROZEN WHITE
Okresy międzyprzeglądowe : Co 20000 KM lub 12 miesiące (cokolwiek nastąpi wcześniej)

Następny przegląd	Data upłynięcia terminu	lub przy przebiegu
6 Lata (120000 km)	08.03.2022 dostosowane do aktualnego średniego przebiegu rocznego w 117957KM (cokolwiek nastąpi wcześniej)	117957KM (cokolwiek nastąpi wcześniej)
	20.10.2022 jeżeli użyto normalnej przeciętnej przebytej odległości	

Serwis	Szczegóły zlecenia	Drogomierz	Szczegóły
PGD Multexim ul. Rozdzińskiego 190 Katowice Śląskie 40-203 POLAND +48 32 200 99 92 +48 32 200 99 00 salon.multexim@pgd.pl www.ford.pgd.pl	Data zlecenia : 20.10.2021 Numer zlecenia : ZLSJ/41165/21/ ZW 	Odczyt : 97957 KM	Planowy przegląd wykonany 5 Lata (100000 km) Kontrola nadwozia i powłoki lakierniczej wykonana 5 - Wykonane pomyślnie Inne powiązane pozycje Brak wymaganych akcji serwisowych Wymiana filtra przeciwpyłkowego / filtra zapachów Wymiana oleju i filtra oleju
PGD Multexim ul. Rozdzińskiego 190 Katowice Śląskie 40-203 POLAND +48 32 200 99 92 +48 32 200 99 00 salon.multexim@pgd.pl www.ford.pgd.pl	Data zlecenia : 01.06.2021 Numer zlecenia : ZLSJ/38047/21/ ZW 	Odczyt : 77655 KM	Planowy przegląd wykonany 4 Lata (80000 km) Kontrola nadwozia i powłoki lakierniczej wykonana 4 - Wykonane pomyślnie Inne powiązane pozycje Brak wymaganych akcji serwisowych Wymiana filtra przeciwpyłkowego / filtra zapachów Wymiana oleju i filtra oleju Wykonany przegląd układu klimatyzacji

Niniejszy dokument nie jest dowodem własności.

Kod zabezpieczający druku : DCDBN20211020PL/0

Jest to zapis danych przechowywanych w systemie DSR w chwili druku.





(1) Przegląd Ford Economy: Ten przegląd nie jest równoznaczny ze standardowym przeglądem okresowym i nie zapewnia obowiązywania gwarancji pojazdu



Elektroniczny rejestr obsługi pojazdów

Kopia dla klienta

Podstawowa
historia

Serwis	Szczegóły zlecenia	Drogomierz	Szczegóły
PGD Multexim ul. Rozdzińskiego 190 Katowice Śląskie 40-203 POLAND +48 32 200 99 92 +48 32 200 99 00 salon.multexim@pgd.pl www.ford.pgd.pl	Data zlecenia : 17.11.2020 Numer zlecenia : ZLSJ/33426/20/ ZW 	Odczyt : 58705 KM	Planowy przegląd wykonany 3 Lata (60000 km) Kontrola nadwozia i powłoki lakierniczej wykonana 3 - Wykonane pomyślnie Inne powiązane pozycje Brak wymaganych akcji serwisowych Wymiana filtra przeciwpyłkowego / filtra zapachów Wymiana świec zapłonowych Wymiana oleju i filtra oleju Wymiana płynu hamulcowego Wymiana filtra powietrza silnika
PGD Multexim ul. Rozdzińskiego 190 Katowice Śląskie 40-203 POLAND +48 32 200 99 92 +48 32 200 99 00 salon.multexim@pgd.pl www.ford.pgd.pl	Data zlecenia : 30.10.2019 Numer zlecenia : ZLSJ/24515/19/ ZW 	Odczyt : 39775 KM	Planowy przegląd wykonany 2 Lata (40000 km) Kontrola nadwozia i powłoki lakierniczej wykonana 2 - Wykonane pomyślnie Inne powiązane pozycje Brak wymaganych akcji serwisowych Wymiana filtra przeciwpyłkowego / filtra zapachów Wymiana oleju i filtra oleju
PGD Multexim ul. Rozdzińskiego 190 Katowice Śląskie 40-203 POLAND +48 32 200 99 92 +48 32 200 99 00 salon.multexim@pgd.pl www.ford.pgd.pl	Data zlecenia : 20.11.2018 Numer zlecenia : ZLSJ/15670/18/ ZW 	Odczyt : 19744 KM	Planowy przegląd wykonany 1 Lata (20000 km) Kontrola nadwozia i powłoki lakierniczej wykonana 1 - Wykonane pomyślnie Inne powiązane pozycje Brak wymaganych akcji serwisowych Wymiana filtra przeciwpyłkowego / filtra zapachów Wymiana oleju i filtra oleju
BCH Chwalinski ul. Agnieszki Osieckiej 1 (róg Wrocławskiej) Opole Opolskie 45-836 POLAND +48 77 400 90 02 +48 77 400 90 00 bch@chwalinski.com.pl https://chwalinski.com.pl/	Data zlecenia : 23.02.2018 Numer zlecenia : ZL/86630/18/ZR 	Odczyt : 10 KM	Planowy przegląd wykonany Inspekcja przed dostawą Kontrola nadwozia i powłoki lakierniczej wykonana Nie dotyczy Inne powiązane pozycje Brak wymaganych akcji serwisowych

Niniejszy dokument nie jest dowodem własności.

Kod zabezpieczający druku : DCDBN20211020PL/0

Jest to zapis danych przechowywanych w systemie DSR w chwili druku.

(1) Przegląd Ford Economy: Ten przegląd nie jest równoznaczny ze standardowym przeglądem okresowym i nie zapewnia obowiązywania gwarancji pojazdu

Dokładne specyfikacje pojazdu

VIN	WF0FXXWPCFHK5				
Model pojazdu	C/NG	Kod rynku pochodzenia	F		
Nadwozie Kabina	C/FF	Seria pojazdów	C/DD		
Rodzaj napędu	C/A				
CD PLT	AY	CD TRS	C/W6	CD SILNIK	C/TN
Data produkcji	25-OCT-2017	Data rozpoczęcia gwarancji	28-FEB-2018		
Dealer sprzedający	PG091	Kraj sprzedaży	POL		

Informacje o zgłoszeniach

Numer dokumentu	24610X01
Kod Trx	1
Data naprawy	06-NOV-2019
Przebieg	24715 Miles
Czas w eksploatacji	21

Informacje o pojeździe

Model roku	2018
Kod rynku pochodzenia	F - FORD
Rodzaj nadwozia/kabiny	C/FF-4 DOOR STATION WAGON
Wersja/seria	C/DD-SERIES 20
Rodzaj napędu	C/A-2 WHL L/H FRONT DRIVE
Model pojazdu	C/NG-CD391E MONDEO [14-23]
Data rozpoczęcia gwarancji	28-FEB-2018
Data produkcji	25-OCT-2017
VIN	WF0FXXWPCFHK53

Informacje o Dealerach

Nazwa Dealera	PGD MULTEXIM
Kod Dealera	PG228-AA
Adres	UL. ROZDZIENSKIEGO 190 KATOWICE
Miasto	KATOWICE
Stan	*
Kod pocztowy	40-203
Kraj	POL
Kod regionu	EU
Telefon	

Uwagi

Kod skargi klienta	S27-STEERING WHEEL - COMFORT/SHAPE/FEEL/APPEARANCE
Kod rodzaju uszkodzenia	81-TARNISHED/FADED
Komentarz mechanika	; 130000 KONTROLA ZGLOSZENIA KLIENTA. ; WYMIANA KIEROWNICY.
Komentarz klienta	WYCIERA SIE KOŁO KIEROWNICY

Szczegóły robocizny

Kod operacji	Opis operacji
130000	
135240MUA40	STEERING WHEEL - REMOVE AND INSTALL

Szczegóły części

Wskaźnik tymcz.	Prefiks	Podstawowy	Sufiks	Opis części	CPSC	Liczba części
Y	*	2390473	*		030408	1

Dokładne specyfikacje pojazdu

VIN	WF0FXXWPCFHK5	Kod rynku pochodzenia	F		
Model pojazdu	C/NG	Seria pojazdów	C/DD		
Nadwozie Kabina	C/FF				
Rodzaj napędu	C/A				
CD PLT	AY	CD TRS	C/W6	CD SILNIK	C/TN
Data produkcji	25-OCT-2017	Data rozpoczęcia gwarancji	28-FEB-2018		
Dealer sprzedający	PG091	Kraj sprzedaży	POL		

Informacje o zgłoszeniach

Numer dokumentu	28048X01
Kod Trx	18P11
Data naprawy	10-MAR-2020
Przebieg	30138 Miles
Czas w eksploatacji	25

Informacje o pojeździe

Model roku	2018
Kod rynku pochodzenia	F - FORD
Rodzaj nadwozia/kabiny	C/FF-4 DOOR STATION WAGON
Wersja/seria	C/DD-SERIES 20
Rodzaj napędu	C/A-2 WHL L/H FRONT DRIVE
Model pojazdu	C/NG-CD391E MONDEO [14-23]
Data rozpoczęcia gwarancji	28-FEB-2018
Data produkcji	25-OCT-2017
VIN	WF0FXXWPCFHK5

Informacje o Dealerach

Nazwa Dealera	PGD MULTEXIM
Kod Dealera	PG228-AA
Adres	UL. ROZDZIENSKIEGO 190 KATOWICE
Miasto	KATOWICE
Stan	*
Kod pocztowy	40-203
Kraj	POL
Kod regionu	EU
Telefon	

Uwagi

Kod skargi klienta	A99-ADMINISTRATIVE (PARTS RETURN/ETC.)
Kod rodzaju uszkodzenia	*-[N/A]
Komentarz mechanika	; WYKONANO AKCJE SERWISOWA 18P11. ; MONTAZ WIAZKI Z BEZPIECZNIKIEM CZUJNIKA BMS.
Komentarz klienta	1) 18P11 - Mondeo/Galaxy/S-MAX – czujnik stanu naładowania akumulatora

Szczegóły robocizny

Kod operacji	Opis operacji
MT	

Szczegóły części

Wskaźnik tymcz.	Prefiks	Podstawowy	Sufiks	Opis części	CPSC	Liczba części
N	*	2374321	*		*	1

I	Data przyjęcia	Numer	Data zakończenia	Stan licznika	Rodzaj	Opis
(Chorzów) AUTO-BOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa						
1	24.06.2020	ZL/120990/20/BL/FC	30.06.2020	53 370 km	01. Płatne	USZKODZONA SZYBA CZOŁOWA - WARTA - W202006250027-01
		Rodzaj operacji	Nr katalogowy	Nazwa	Ilość	Rodzaj naprawy
1.Towar						
		Sprzedaż	2053958	ZESTAW - KLEJENIE SZKLA (2053958)	1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
		Sprzedaż	1923543	SZYBA PRZEDNIA (1923543)	1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
		Sprzedaż	1720926	Żelowa poduszka czujnika deszczu (1720926)	1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
		Sprzedaż	1937435	WKŁAD Z. DO KLEJ. SZKLA - ZAMIENNY (1937435)	1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
2.Usluga						
		Sprzedaż	012	Normalia 2%	1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
		Sprzedaż	006	Naprawa blacharska	2,10	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
1.Towar						
		Sprzedaż	2053958	ZESTAW - KLEJENIE SZKLA (2053958)	1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
		Sprzedaż	1923543	SZYBA PRZEDNIA (1923543)	1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
		Sprzedaż	1720926	Żelowa poduszka czujnika deszczu (1720926)	1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
		Sprzedaż	1937435	WKŁAD Z. DO KLEJ. SZKLA - ZAMIENNY (1937435)	1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
2.Usluga						
		Sprzedaż	012	Normalia 2%	1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
		Sprzedaż	006	Naprawa blacharska	2,10	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
BCH Bogdan Chwaliński						
1	31.08.2018	ZL/91788/18/ZR	07.09.2018	10 km	01. Płatne	Zasłepka zamka po stronie kierowcy Lakierowanie zasłepki zamka na kolor FROZEN WHITE Wysyłka do klienta + 32 zł do FV
		Rodzaj operacji	Nr katalogowy	Nazwa	Ilość	Rodzaj naprawy
1.Towar						
		Sprzedaż	2077644	NIE POMALOWANE (2077644)	1,00	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
2.Usluga						
		Sprzedaż	LAKIEROWANIE	ROBOCIZNA LAKIERNICZA	0,60	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
		Sprzedaż		Przesyłka kurierska	1,00	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
1.Towar						
		Sprzedaż	2077644	NIE POMALOWANE (2077644)	1,00	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
2.Usluga						
		Sprzedaż	LAKIEROWANIE	ROBOCIZNA LAKIERNICZA	0,60	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
		Sprzedaż		Przesyłka kurierska	1,00	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
1	23.02.2018	ZL/86630/18/ZR	27.02.2018	10 km	01. Płatne	pdi Mycie Dywaniki gumowe p/t nieoryginalne Mycie 27.02.2018 rano wydanie salon
		Rodzaj operacji	Nr katalogowy	Nazwa	Ilość	Rodzaj naprawy
1.Towar						
		Wydanie w koszty	000221	ŚRODKI PŁYNNE (000221)	3,00	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
		Wydanie w koszty	11356GUMMONDEC	CIK-RUBBER MATS FORD MONDEO 2014> (11356GUMMONDEO)	1,00	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
		Wydanie w koszty	-A0411620	WUERTH-PODKŁADKA BŁOTNIKOWA 6,4X20X1,25 (-A0411620)	2,00	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
		Wydanie w koszty	-A02182416	WUERTH-WKR T-FLSH-H2-(A2S)-4,2X16 (-A02182416)	4,00	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
		Wydanie w koszty	-A0057616	WUERTH-ŚRUBA Z ŁBEM SZESZCIOK. Z PEŁ.GWINTEM M6x16 (-A0057616)	2,00	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
		Wydanie w koszty	1920108	PŁYN SPRYSKIWACZY (1920108)	1,00	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
		Wydanie w koszty	RAMKATABLICY	RAMKA POD TABLICĘ REJESTRACYJNĄ	2,00	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
2.Usluga						
		Wydanie w koszty	PDI OSOBOWE	PRZEGLĄD PRZEDSPRZEDAŻNY	0,60	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
1.Towar						
		Wydanie w koszty	000221	ŚRODKI PŁYNNE (000221)	3,00	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
		Wydanie w koszty	11356GUMMONDEC	CIK-RUBBER MATS FORD MONDEO 2014> (11356GUMMONDEO)	1,00	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
		Wydanie w koszty	-A0411620	WUERTH-PODKŁADKA BŁOTNIKOWA 6,4X20X1,25 (-A0411620)	2,00	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
		Wydanie w koszty	-A02182416	WUERTH-WKR T-FLSH-H2-(A2S)-4,2X16 (-A02182416)	4,00	MS:06. Dopuszczenie - osobowe
		Wydanie w koszty	-A0057616	WUERTH-ŚRUBA Z ŁBEM SZESZCIOK. Z PEŁ.GWINTEM M6x16 (-A0057616)	2,00	MS:06. Dopuszczenie - osobowe

	Wydanie w koszty	1920108	RAMKATABLICY	RAMKA POD TABLICĘ REJESTRACYJNĄ	1,00	MS:06. Doposażenie - osobowe	
2.Usługa	Wydanie w koszty	PDI OSOBOWE	PRZEGLĄD PRZEDSPRZEDAŻNY		0,60	MS:06. Doposażenie - osobowe	
Bemo Motors sp. z o.o. Bukowska							
1	02.09.2024	ZL/54281/24/ZW/BK	09.09.2024	237 312 km	01. Płatne	Weryfikacja kontrolki silnika	
		Rodzaj operacji	Nr katalogowy	Nazwa	Ilość	Rodzaj naprawy	
2.Usługa	Sprzedaż	IDS	Diagnostyka IDS		1,00	MS:10. Diagnostyka	
2.Usługa	Sprzedaż	IDS	Diagnostyka IDS		1,00	MS:10. Diagnostyka	
1	28.06.2024	ZL/53172/24/ZW/BK	05.07.2024	228 224 km	01. Płatne	Kontrolka silnika ----> strata mocy oraz szarpanie Weryfikacja układu wydechowego	
		Rodzaj operacji	Nr katalogowy	Nazwa	Ilość	Rodzaj naprawy	
1.Towar	Sprzedaż	2322268	USZCZELKA (2322268)		1,00	MS:10. Diagnostyka	
	Sprzedaż	5168033	USZCZELKA (5168033)		1,00	MS:10. Diagnostyka	
	Sprzedaż	5174985	ZACISK - WYDECH (5174985)		1,00	MS:10. Diagnostyka	
	Sprzedaż	1381962	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA (1381962)		2,00	MS:10. Diagnostyka	
	Sprzedaż	2120954	PRZETWORNIK (2120954)		1,00	MS:10. Diagnostyka	
2.Usługa	Sprzedaż	IDS	DIAGNOSTYKA IDS		1,00	MS:10. Diagnostyka	
	Sprzedaż	25025015000385	W&Z 1 katalizatora (2,0 l EcoBoost (MI4) [BXA]) 252500BXA40		1,20	MS:10. Diagnostyka	
1.Towar	Sprzedaż	2322268	USZCZELKA (2322268)		1,00	MS:10. Diagnostyka	
	Sprzedaż	5168033	USZCZELKA (5168033)		1,00	MS:10. Diagnostyka	
	Sprzedaż	5174985	ZACISK - WYDECH (5174985)		1,00	MS:10. Diagnostyka	
	Sprzedaż	1381962	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA (1381962)		2,00	MS:10. Diagnostyka	
	Sprzedaż	2120954	PRZETWORNIK (2120954)		1,00	MS:10. Diagnostyka	
2.Usługa	Sprzedaż	IDS	DIAGNOSTYKA IDS		1,00	MS:10. Diagnostyka	
	Sprzedaż	25025015000385	W&Z 1 katalizatora (2,0 l EcoBoost (MI4) [BXA]) 252500BXA40		1,20	MS:10. Diagnostyka	
Carrara Sp. z o.o.							
1	02.12.2024	ZL/114236/24/EXS	05.12.2024	245 099 km	01. Płatne	1. HAMULCE	
		Rodzaj operacji	Nr katalogowy	Nazwa	Ilość	Rodzaj naprawy	
1.Towar	Sprzedaż	2465422	klocki tył Sm 5/15-/Ku 9/16-/Mo 9/14-/Ed 1/16- (2465422)		1,00	MS:01. Naprawa	
2.Usługa	Sprzedaż	12035035001059	W&Z tylnych kloc. ham.(obie strony) (Wszystkie [MUA]) 122381MUA40		0,50	MS:01. Naprawa	
1.Towar	Sprzedaż	2465422	klocki tył Sm 5/15-/Ku 9/16-/Mo 9/14-/Ed 1/16- (2465422)		1,00	MS:01. Naprawa	
2.Usługa	Sprzedaż	12035035001059	W&Z tylnych kloc. ham.(obie strony) (Wszystkie [MUA]) 122381MUA40		0,50	MS:01. Naprawa	
City Car (Katowice)							
1	11.04.2019	ZL/28931/19/BL/KAT	25.04.2019	28 396 km	01. Płatne	SZKODA AC WARTA W201904110582-01 USZKODZENIA : SZYBA CZOŁOWA SAMOCHÓD PRZYJĘTY: 17.04.2019 ZASTĘPCZY: SG0389V	
		Rodzaj operacji	Nr katalogowy	Nazwa	Ilość	Rodzaj naprawy	
1.Towar	Sprzedaż	1205699	MASA PRIMER (1205699)		1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie	
	Sprzedaż	1923543	SZYBA PRZEDNIA (1923543)		1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie	
	Sprzedaż	1935159	KLEJ- SCHNĄCY BEZ POWIETRZA (1935159)		1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie	
2.Usługa	Sprzedaż	ROB BLACH	ROBOCIZNA BLACHARSKA		2,10	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie	
	Sprzedaż	NORM.	NORMALIA 2%		1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie	
1.Towar							

2.Usługa	Sprzedaż	1205699	MASA PRIMER (1205699)		1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
	Sprzedaż	1923543	SZYBA PRZEDNIA (1923543)		1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
	Sprzedaż	1935159	KLEJ- SCHNĄCY BEZ POWIETRZA (1935159)		1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
PGD Multexim (DF)	Sprzedaż	ROB BLACH	ROBOCIZNA BLACHARSKA		2,10	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
	Sprzedaż	NORM.	NORMALIA 2%		1,00	BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie
1	20.10.2021	ZLSJ/41165/21/ZW	29.10.2021	97 957 km	01. Płatne	1) 100 000 ot 2) Sprawdzić zawieszenie, sprężyny, poduszki i amortyzatory - rozjeżdża się zbieżność przednia, a po zmianie z R na D na skrzyni biegów jest słyszalny stuk. 3) Gwarancja 12 4) Uzupelnienie płynów eksploatacyjnych 101
1.Towar	Rodzaj operacji	Nr katalogowy	Nazwa	Ilość	Rodzaj naprawy	
	Sprzedaż	151A96/L	Olej siln.5W20 Ford WSS-M2C948-B; ACEA: A1/B1 (1L z beczki) (151A96/L)	5,40	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	2346924	Filtr kabinowy z powłoką antyalergiczną (2346924)	1,00	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	1751529	Filtr oleju EFL910 +Fo 2.3 USA (1751529)	1,00	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	1931966	PIYN NIE ZAMARZAJĄCY (beczka, na litry) (1931966)	0,00	MS:01. Naprawa	
2.Usługa	Sprzedaż	54025100928054	Kontrola bezpieczeństwa (Wszystkie [MUA]) 541165MUA40	0,40	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż		Gwarancja 12 BSC	1,00	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	58010025000378	Przełg. po 5 l./100 000 km/62 500 m (2,0L EcoBoost (M4) z 6F35 [BXJ]) 584500BXJ40	1,10	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	PRZ002	Przełgład stanu podwozia i nadwozia	0,20	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	S001	Normalia materiały techniczne do przeglądu	1,00	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	Koszt utylizacji	Utylizacja materiałów niebezpiecznych (filtry, olej)	1,00	MS:01. Naprawa	
	Wydanie w koszty		Test kwalifikacyjny do Gw12	0,60	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	ZAR001	Regulacja reflektorów	0,10	MS:01. Naprawa	
	1.Towar	Sprzedaż	151A96/L	Olej siln.5W20 Ford WSS-M2C948-B; ACEA: A1/B1 (1L z beczki) (151A96/L)	5,40	MS:01. Naprawa
Sprzedaż		2346924	Filtr kabinowy z powłoką antyalergiczną (2346924)	1,00	MS:01. Naprawa	
Sprzedaż		1751529	Filtr oleju EFL910 +Fo 2.3 USA (1751529)	1,00	MS:01. Naprawa	
Sprzedaż		1931966	PIYN NIE ZAMARZAJĄCY (beczka, na litry) (1931966)	0,00	MS:01. Naprawa	
2.Usługa		Sprzedaż	54025100928054	Kontrola bezpieczeństwa (Wszystkie [MUA]) 541165MUA40	0,40	MS:01. Naprawa
	Sprzedaż		Gwarancja 12 BSC	1,00	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	58010025000378	Przełg. po 5 l./100 000 km/62 500 m (2,0L EcoBoost (M4) z 6F35 [BXJ]) 584500BXJ40	1,10	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	PRZ002	Przełgład stanu podwozia i nadwozia	0,20	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	S001	Normalia materiały techniczne do przeglądu	1,00	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	Koszt utylizacji	Utylizacja materiałów niebezpiecznych (filtry, olej)	1,00	MS:01. Naprawa	
	Wydanie w koszty		Test kwalifikacyjny do Gw12	0,60	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	ZAR001	Regulacja reflektorów	0,10	MS:01. Naprawa	
	1	01.06.2021	ZLSJ/38047/21/ZW	28.06.2021	77 655 km	01. Płatne
1.Towar	Rodzaj operacji	Nr katalogowy	Nazwa	Ilość	Rodzaj naprawy	
	Sprzedaż	R1234-001/G	CZYNNIK DO KLIMATYZACJI R1234YF GRAM (R1234-001/G)	1,00	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	1751529	Filtr oleju EFL910 +Fo 2.3 USA (1751529)	1,00	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	ProfiAuto LETNI 5L	Płyn do spryskiwaczy letni błysk PROFi AUTO 5L (ProfiAuto LETNI 5L)	1,00	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	151A96/L	Olej siln.5W20 Ford WSS-M2C948-B; ACEA: A1/B1 (1L z beczki) (151A96/L)	5,40	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	2346924	Filtr kabinowy z powłoką antyalergiczną (2346924)	1,00	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	1761812	ŚRUBA I PODKŁADKA - IEB SZEŚCIOK. (1761812)	4,00	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	1931966	PIYN NIE ZAMARZAJĄCY (beczka, na litry) (1931966)	0,00	MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	5184962	SPRĘŻYNA - SZCZĘKI HAMULCA (5184962)	2,00	MS:01. Naprawa	
	2.Usługa	Sprzedaż	m_podw	Mycie podwozia	1,00	MS:01. Naprawa

Wydanie w koszty		Test kwalifikacyjny do Gw12	0,70 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	54025095928053	Kontrola bezpieczeństwa (Wszystkie [MUA]) 541164MUA40	0,20 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	58010020000385	Przegl. po 4 l./80000 km/50000 mil (2,0L EcoBoost (M4) z 6F35 [BXJ]) 584450BXJ40	1,30 MS:01. Naprawa
Sprzedaż		Gwarancja 12 BSC	1,00 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	12030035936098	Wym. & zam.2 prz.tarcz i klock.ham. (Wszystkie [MUA]) 122246MUA40	0,50 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	GEO004	Geometria - sprawdzenie i regulacja zbieżności kół przód i tył	1,00 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	PRZ002	Przegląd stanu podwozia i nadwozia	0,20 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	S001	Normalia materiały techniczne do przeglądu	1,00 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	Koszt utylizacji	Utylizacja materiałów niebezpiecznych (filtry, olej)	1,00 MS:01. Naprawa

1.Towar

Sprzedaż	R1234-001/G	CZYNNIK DO KLIMATYZACJI R1234YF GRAM (R1234-001/G)	1,00 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	1751529	Filtr oleju EFL910 +Fo 2.3 USA (1751529)	1,00 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	ProfiAuto LETNI 5L	Płyn do spryskiwaczy letni błysk PROFi AUTO 5L (ProfiAuto LETNI 5L)	1,00 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	151A96/L	Olej siln.5W20 Ford WSS-M2C948-B; ACEA: A1/B1 (1L z beczki) (151A96/L)	5,40 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	2346924	Filtr kabinowy z powłoką antyalergiczną (2346924)	1,00 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	1761812	ŚRUBA I PODKIADKA - IEB SZEŚCIOK. (1761812)	4,00 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	1931966	PŁYN NIE ZAMARZAJĄCY (beczka, na litry) (1931966)	0,00 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	5184962	SPRĘŻYNA - SZCZĘKI HAMULCA (5184962)	2,00 MS:01. Naprawa

2.Usluga

Sprzedaż	m_podw	Mycie podwozia	1,00 MS:01. Naprawa
Wydanie w koszty		Test kwalifikacyjny do Gw12	0,70 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	54025095928053	Kontrola bezpieczeństwa (Wszystkie [MUA]) 541164MUA40	0,20 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	58010020000385	Przegl. po 4 l./80000 km/50000 mil (2,0L EcoBoost (M4) z 6F35 [BXJ]) 584450BXJ40	1,30 MS:01. Naprawa
Sprzedaż		Gwarancja 12 BSC	1,00 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	12030035936098	Wym. & zam.2 prz.tarcz i klock.ham. (Wszystkie [MUA]) 122246MUA40	0,50 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	GEO004	Geometria - sprawdzenie i regulacja zbieżności kół przód i tył	1,00 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	PRZ002	Przegląd stanu podwozia i nadwozia	0,20 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	S001	Normalia materiały techniczne do przeglądu	1,00 MS:01. Naprawa
Sprzedaż	Koszt utylizacji	Utylizacja materiałów niebezpiecznych (filtry, olej)	1,00 MS:01. Naprawa

1 12.11.2020 ZLSJ/33426/20/ZW 17.11.2020 58 705 km 01. Płatne BSC 1. ot 60 tys 2. RPSN 3. Ozonowanie 4. Wydmuchać liście z podszybia 5. Płyn hamulcowy 43

Rodzaj operacji Nr katalogowy Nazwa Ilość Rodzaj naprawy

1.Towar

Sprzedaż	5215216	Świeca zapłonowa 2.0L IVCT Turbo; 2.3L TiVCT Turbo (5215216)	4,00 MS:02. Przegląd
Sprzedaż	151A96/L	Olej siln.5W20 Ford WSS-M2C948-B; ACEA: A1/B1 (1L z beczki) (151A96/L)	5,40 MS:02. Przegląd
Sprzedaż	5243186	Filtr powietrza Ford (5243186)	1,00 MS:02. Przegląd
Sprzedaż	1776310	Płyn ham.DOT4 SUPER 0.5L (1776310)	1,00 MS:02. Przegląd
Sprzedaż	5256078	Filtr nadm. Mo14/Sm15/Ga15 (5256078)	1,00 MS:02. Przegląd
Sprzedaż	1751529	Filtr oleju EFL910 +Fo 2.3 USA (1751529)	1,00 MS:02. Przegląd

2.Usluga

Sprzedaż	58010015000394	Przegl. po 3 l./60 000 km/37 500 m (2,0L EcoBoost (M4) z 6F35 [BXJ]) 584400BXJ40	1,40 MS:02. Przegląd
Sprzedaż	12015055010155	Wymiana płynu hamulcowego (Wszystkie [MUA]) 121544MUA40	0,40 MS:02. Przegląd
Sprzedaż	S001	Normalia materiały pomocnicze	1,00 MS:02. Przegląd
Sprzedaż	54025100928054	Kontrola bezpieczeństwa (Wszystkie [MUA]) 541165MUA40	0,40 MS:02. Przegląd
Sprzedaż	PRZ002	Przegląd stanu podwozia i nadwozia	0,20 MS:02. Przegląd
Sprzedaż	KLI001	Dezynfekcja klimatyzacji (ozonowanie)	0,10 MS:02. Przegląd

1.Towar

Sprzedaż	5215216	Świeca zapłonowa 2.0L IVCT Turbo; 2.3L TiVCT Turbo (5215216)	4,00 MS:02. Przegląd
Sprzedaż	151A96/L	Olej siln.5W20 Ford WSS-M2C948-B; ACEA: A1/B1 (1L z beczki) (151A96/L)	5,40 MS:02. Przegląd
Sprzedaż	5243186	Filtr powietrza Ford (5243186)	1,00 MS:02. Przegląd

	Sprzedaż	1776310	Płyn ham.DOT4 SUPER 0.5L (1776310)		1,00	MS:02. Przegląd
	Sprzedaż	5256078	Filtr nadm. Mo14/Sm15/Ga15 (5256078)		1,00	MS:02. Przegląd
	Sprzedaż	1751529	Filtr oleju EFL910 +Fo 2.3 USA (1751529)		1,00	MS:02. Przegląd
2.Usluga						
	Sprzedaż	58010015000394	Przegl. po 3 l./60 0000 km/37 500 m (2,0L EcoBoost (MI4) z 6F35 [BXJ]) 584400BXJ40		1,40	MS:02. Przegląd
	Sprzedaż	12015055010155	Wymiana płynu hamulcowego (Wszystkie [MUA]) 121544MUA40		0,40	MS:02. Przegląd
	Sprzedaż	S001	Normalia materiały pomocnicze		1,00	MS:02. Przegląd
	Sprzedaż	54025100928054	Kontrola bezpieczeństwa (Wszystkie [MUA]) 541165MUA40		0,40	MS:02. Przegląd
	Sprzedaż	PRZ002	Przegląd stanu podwozia i nadwozia		0,20	MS:02. Przegląd
	Sprzedaż	KLI001	Dezynfekcja klimatyzacji (ozonowanie)		0,10	MS:02. Przegląd
1 09.03.2020	ZLGJ/28048/20/GW	20.03.2020	48 503 km	01. Płatne		1) 18P11 - Mondeo/Galaxy/S-MAX - czujnik stanu naładowania akumulatora
	Rodzaj operacji	Nr katalogowy	Nazwa	Ilość		Rodzaj naprawy
1.Towar						
	Sprzedaż	2374321	SYSTEM STEROWANIA AKUMULATORAMI (2374321)		1,00	MS:03. Gwarancja
2.Usluga						
	Sprzedaż	18P11A1	Akcja 18P11 Mo/Ga/SMax Zamontowanie połączeniowej wiązki przewodów zabezpieczonej bezpiecznikiem w układzie BMS		0,20	MS:03. Gwarancja
1.Towar						
	Sprzedaż	2374321	SYSTEM STEROWANIA AKUMULATORAMI (2374321)		1,00	MS:03. Gwarancja
2.Usluga						
	Sprzedaż	18P11A1	Akcja 18P11 Mo/Ga/SMax Zamontowanie połączeniowej wiązki przewodów zabezpieczonej bezpiecznikiem w układzie BMS		0,20	MS:03. Gwarancja
1 30.10.2019	ZLGJ/24610/19/GW	15.11.2019	39 775 km	01. Płatne		KOROZJA ŚRUB LEWEGO PODNOŚNIKA BAGAŻNIKA WYCIERA SIĘ KOŁO KIEROWNICY
	Rodzaj operacji	Nr katalogowy	Nazwa	Ilość		Rodzaj naprawy
1.Towar						
	Sprzedaż	2390473	Koło Kierownicy (2390473)		1,00	MS:03. Gwarancja
	Wydanie w koszty	1831535	ŚRUBA (1831535)		2,00	MS:03. Gwarancja
2.Usluga						
	Sprzedaż	W00000000001GW	Weryfikacja usterki GW		0,10	MS:03. Gwarancja
	Sprzedaż	13015015000176	Wym.i zam. kierownicy (Wszystkie [MUA]) 135240MUA40		0,40	MS:03. Gwarancja
	Wydanie w koszty	W00000000001GW	Weryfikacja usterki GW		0,20	MS:03. Gwarancja
1.Towar						
	Sprzedaż	2390473	Koło Kierownicy (2390473)		1,00	MS:03. Gwarancja
	Wydanie w koszty	1831535	ŚRUBA (1831535)		2,00	MS:03. Gwarancja
2.Usluga						
	Sprzedaż	W00000000001GW	Weryfikacja usterki GW		0,10	MS:03. Gwarancja
	Sprzedaż	13015015000176	Wym.i zam. kierownicy (Wszystkie [MUA]) 135240MUA40		0,40	MS:03. Gwarancja
	Wydanie w koszty	W00000000001GW	Weryfikacja usterki GW		0,20	MS:03. Gwarancja
1 28.10.2019	ZLSJ/24515/19/ZW	31.10.2019	39 775 km	01. Płatne		OT 40000 KOROZJA ŚRUB BAGAŻNIKA WYCIERA SIĘ KOŁO KIEROWNICY DEZYNFEKCJA KLIMATYZACJI
	Rodzaj operacji	Nr katalogowy	Nazwa	Ilość		Rodzaj naprawy
1.Towar						
	Sprzedaż	5256078	Filtr nadm. Mo14/Sm15/Ga15 (5256078)		1,00	MS:01. Naprawa
	Sprzedaż	151A96/L	Olej siln.5W20 Ford WSS-M2C948-B; ACEA: A1/B1 (1L z beczki) (151A96/L)		5,40	MS:01. Naprawa
	Sprzedaż	2361569	Płyn chłodz.SuperPlus (koncentr.) 1L (2361569)		0,50	MS:01. Naprawa
	Sprzedaż	1751529	Filtr oleju EFL910 +Fo 2.3 USA (1751529)		1,00	MS:01. Naprawa
2.Usluga						
	Sprzedaż	58010010000391	Przegl. po 2 l./400000 km/25000 mil (2,0L EcoBoost (MI4) z 6F35 [BXJ]) 584350BXJ40		1,30	MS:01. Naprawa
	Sprzedaż	54025095928053	Kontrola bezpieczeństwa (Wszystkie [MUA]) 541164MUA40		0,20	MS:01. Naprawa
	Sprzedaż	54025005001004	Sprawdz.nadwozia i powłoki lakiern. (Wszystkie [MUA]) 545551MUA07		0,20	MS:01. Naprawa
	Sprzedaż	S001	Normalia materiały pomocnicze		1,00	MS:01. Naprawa
1.Towar						

	Sprzedaż	5256078	Filtr nadm. Mo14/Sm15/Ga15 (5256078)		1,00 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	151A96/L	Olej siln.5W20 Ford WSS-M2C948-B; ACEA: A1/B1 (1L z beczki) (151A96/L)		5,40 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	2361569	Płyn chłodz.SuperPlus (koncentr.) 1L (2361569)		0,50 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	1751529	Filtr oleju EFL910 +Fo 2.3 USA (1751529)		1,00 MS:01. Naprawa	
2.Usluga						
	Sprzedaż	58010010000391	Przepl. po 2 l./400000 km/25000 mil (2,0L EcoBoost (M14) z 6F35 [BXJ]) 584350BXJ40		1,30 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	54025095928053	Kontrola bezpieczeństwa (Wszystkie [MUA]) 541164MUA40		0,20 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	54025005001004	Sprawdz.nadwozia i powloki lakiern. (Wszystkie [MUA]) 545551MUA07		0,20 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	S001	Normalia materiały pomocnicze		1,00 MS:01. Naprawa	
1	20.11.2018	ZLSJ/15670/18/ZW	27.11.2018	19 744 km	01. Płatne OT 20000 RPSN konserwacja uszczelek 10	
		Rodzaj operacji	Nr katalogowy	Nazwa	Ilość	Rodzaj naprawy
1.Towar						
	Sprzedaż	1931958	Płyn chłodz.SuperPlus (koncentr.) 1L (1931958)		0,50 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	5256078	Filtr nadm. Mo14/Sm15/Ga15 (5256078)		1,00 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	1751529	Filtr oleju EFL910 +Fo 2.3 USA (1751529)		1,00 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	151A96/L	Olej. siln.5W20 A1/B1 Ford M2C 925A/B (151A96/L)		5,40 MS:01. Naprawa	
2.Usluga						
	Sprzedaż	54025100928054	Kontrola bezpieczeństwa (Wszystkie [MUA]) 541165MUA40		0,40 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	58010005000380	Przepl. po 1 r./20000 km/12500 mil. (2,0L EcoBoost (M14) z 6F35 [BX.		1,10 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	S001	Normalia materiały pomocnicze		1,00 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	PRZ002	Przegląd stanu podwozia i nadwozia		0,20 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	smar	Czyszczenie, konserwacja i smarowanie elementu		0,20 MS:01. Naprawa	
1.Towar						
	Sprzedaż	1931958	Płyn chłodz.SuperPlus (koncentr.) 1L (1931958)		0,50 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	5256078	Filtr nadm. Mo14/Sm15/Ga15 (5256078)		1,00 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	1751529	Filtr oleju EFL910 +Fo 2.3 USA (1751529)		1,00 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	151A96/L	Olej. siln.5W20 A1/B1 Ford M2C 925A/B (151A96/L)		5,40 MS:01. Naprawa	
2.Usluga						
	Sprzedaż	54025100928054	Kontrola bezpieczeństwa (Wszystkie [MUA]) 541165MUA40		0,40 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	58010005000380	Przepl. po 1 r./20000 km/12500 mil. (2,0L EcoBoost (M14) z 6F35 [BX.		1,10 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	S001	Normalia materiały pomocnicze		1,00 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	PRZ002	Przegląd stanu podwozia i nadwozia		0,20 MS:01. Naprawa	
	Sprzedaż	smar	Czyszczenie, konserwacja i smarowanie elementu		0,20 MS:01. Naprawa	
PGD Multexim AZNN (DF)						
1	14.04.2021	ZBKQ/4304/21/BL	05.05.2021	71 650 km	01. Płatne Szkoda OC Sprawcy TU: Ubezpieczenia Pocztowe Uszkodzone: Drzwi T.P. Błotnik T.P. Felga T.P. Zderzak T.P.	
		Rodzaj operacji	Nr katalogowy	Nazwa	Ilość	Rodzaj naprawy
1.Towar						
	Sprzedaż	2040067	Zawór TPMS (2040067)		1,00 BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie	
2.Usluga						
	Sprzedaż	002	Materiały lakiernicze		1,00 BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie	
3.Operacja						
	Sprzedaż	BBLA00010	Naprawa blacharska wg. kosztorysu (BBLA00010)		8,40 BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie	
	Sprzedaż	BLAK00010	Naprawa lakiernicza wg. kosztorysu (BLAK00010)		9,10 BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie	
1.Towar						
	Sprzedaż	2040067	Zawór TPMS (2040067)		1,00 BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie	
2.Usluga						
	Sprzedaż	002	Materiały lakiernicze		1,00 BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie	
3.Operacja						
	Sprzedaż	BBLA00010	Naprawa blacharska wg. kosztorysu (BBLA00010)		8,40 BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie	
	Sprzedaż	BLAK00010	Naprawa lakiernicza wg. kosztorysu (BLAK00010)		9,10 BLU:01. Naprawa blacharska - ubezpieczenie	



identyfikacja pojazdu

parametry pojazdu

Nr nadwozia	WF0FXXWPCFHK5
Data produkcji	17-10-25
Linia pojazdu	Mondeo 2014 -
Positive Territories	(+)"PL"
Rodzaj silnika	2.0L EcoBoost (200PS) - M14
Przekładnia	6-bieg. przekł. autom. 6F Mid-Range
Normy emisji spalin	Emisja wg normy Euro 6
Klimatyzacja	Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Stylistyka nadwozia	Kombi
Napęd	LHD FWD
Final Drive Ratios	3.21
Wersja	
Seria	
Rozstaw osi	
Stylistyka kabiny	
Warunki wewnątrz pojazdu	
Lakier zewnętrzny	Frozen White
Tkanina we wnętrzu	Miko Suede / Charcoal Black



identyfikacja pojazdu

Nr nadwozia: WF0FXXWPCFHK5

Wyposazenie

"A" Pillar Ornamentation - Interior	"A" Pillar Cloth Trim
"C" Pillar Ornamentation - Interior	"C" Pillar Cloth Trim
2nd Row Seating	Siedz.w 2 rząd.60/40 (3 os.)-skład.
A/C Refrigerant	GWP poniżej 150
Active Grilleshutter	Aktywna przesłona kraty wlotu pow.
Air Curtain Restraint(RH/LH)	Kurtyna powietrzna lewa
Air Curtain Restraint(RH/LH)	Kurtyna powietrzna prawa
Air Purifier	Filtr przeciwpyłkowy/węglowy
Alarm Systems	Alarm kategorii Thatcham 1
Anti-Lock Brakes	Układ ABS na wszystkie koła
Automated Parking System	Z autom.ukł. pomocy przy parkowaniu
Batteries	Akumulator 75 AH
Blinds-Side Window	Oslony przeciwsłn. okien bocznych
B Pillar Trim Type	With Wrapped "B" Pillar Trim
Brake Calipers And Pads	Z nielakier. zaciskami hamulcow.
Brake Emergency Assist	Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Brake Type	Tarcza hamul. przed.went./tyln.lita
Brand Ownership	Właściciel marki-Ford Europe
Breakdown Warning Signs	Z symbolem ostrzeżenia o awarii
Bumper Moulding - Front	Bumper Moulding-Front Body Color
Camera	Kamera wsteczna-Zamont. na stałe
Centre Console	Konsola środkowa-wersja 2
Clean Fuel Fleet Vehicle	Z oznacz. Clean Fuel Fleet Vehicle
Cold Start Type	Zimny rozruch - 29 st.C
Console Cup Holder	Uchwyty na napoje (2) - rząd 1
Courtesy Light Delay	Z opóźniaczem wyl. oswietl.wewn.
Created by GCAT On-Line Data Feed MQP	LESS MARKETING COMFORT PACK
Created by GCAT On-Line Data Feed MQP	LESS MARKETING DESIGN WHEEL PK

Created by GCAT On-Line Data Feed MQP	Voltage Regulator-12V Socket
C To C Alternatives	Sterowanie nagrzewnicy alt. typ A
Door Frame Moulding Type	Z listwami ramy drzwi Titanium
Door Handle - Exterior	Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia
Door Locking Systems	Elektr.zwalniana blokada drzwi
Door Mirror Finish	Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
Door Trim Panel Level	Z panelem poszycia drzwi poz. 2
Drivers Air Bag	Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy
Drivers Recliner Seat	Z elektr.poch.oparcia fot. kierowcy
Drivers Seat Adjustment Type	Elektr.regul.siedz.kierow.z pamięcią
Dynamic Stability Control	Z elektroniczna kontr.stateczności
Electrical Outlet	Wyjście elektr.
Emergency Call Systems	Funk.pomocy w sytuacj.awar.
Engine Cover - Under Hood	Pokr.silnika- Pod pokrywa kom.sil.
Engine Immobilizers	Z Immobilizerem Integral
Exhaust Pipe Extension	Z chromow. przedł. rury wyd.
Exhaust Systems	Tłumik z podwójną rurą wydechową
Exterior Mirror Dual	Dual Power/Heated/Signal/Puddle Lamp/Power Fold/Dip On Reverse
Exterior Paint Pack	Lakier nadwozia - jednobarwny
Fog Lamp Bezel	Z chrom.ramka sw.przeciwmg.
Foot Pedals	Zamoc.pedały
Frequency	Częstotliwość - 433 MHZ
Fresh Air Heater	Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
Front Bumper	Zderzak przedni lakier w kolor nadw
Front Door Sill Protection	Nakł.pr.prz. - połysk
Front Floor Mat Style	Z przednimi dywanikami podlogowymi
Front Fog Lamp Type	Z Przednimi Lampami Przeciwmgiełn.
Front Headrests	Z 2-kierunkowa reg.zaglówka
Front Heated Washer Jets	Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
Front License Plate Bracket	Ze wsporn. przedn. tablicy rejestr.
Front Parking Aid	Z przedn.ukł.pomocy przy park.
Front Seat Pack	FRONT SEAT PACK 28
Front Seat Type	Sportowe siedzenie przednie
Front Spring Load Class	Klasa obciąż. przedniej sprężyny-Q
Front Towing Hooks	Z przednim hakiem holowniczym
Front Tyre Tread Pattern	Ze standard. bieżn. opony - przód
Front Window Operation	Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
Fuel Capability Type	Na Paliwo Bezołowiowe
Fuel Filler Door Lock	Wlew paliwa bez korka z zamkiem
Gearshift	Automatic Gearshift
Gearshift Knob	Ze skórą galka dźwigni zm. biegów
Global Open/Close	Z global.otw./zam. drzwi/okna dach.
Glove Box Lamp	Z oświetleniem schowka podrecznego

Glove Box Lid	Z ryglow. pokrywa schowka
Grille - Lower	Krata wł.pow.-doln.obr.czarn.blysz.
Grille - Upper	Krata wł.pow.-Gór.poprz/obr.chrom.
Header Mounted Map Reading Lamps	Z lampką do czytania w zagłówku
Headlamp Beam Operation	Autom. światła drogowe
Headlamp Control	Z automatycznym wł./wył.reflektorów
Headlamp Levelling Type	Z autom. reg. poz. świec. reflekt.
Headlamps - Daytime Running	Ze Światłami Do Jazdy Diennej
Headlamps - Design	Reflektory LED adaptacyjne dynam.
Headlinings	Z podsufitka tekstylna
Heated Steering Wheels	Z podgrzewaną kierownicą
High Mounted Stop Lamp	Z Dodatkowym Światłem Stop
Human Machine Interface	Interfejs komun. człowiek-maszyna 5
ICE Feature Pack	Ice Feature Pack 82
In Car Entertainment	ICE-2. podw./5.kan./Tmc/Dab/podk.
Inflatable Knee Bolster - Driver	Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
Instrumentation Type	Konw. zes. wsk. hybr. – z wyż. TFT
Interior Courtesy Lamp	Z dodatkowym oświetleniem wnętrza
Interior Environment Colour	Kolor wyk. wnętrza-czarny Charcoal
Interior Feature Colour	Kolor wykon.wnętrza-Charcoal Black
Interior Light Group	Z grupą lampek oświetlen. wnętrza
Interior Trim	Wykończ.wnętrza-PVC/sztuczna skóra
Isofix Hard Point Attachment	Z mocowaniem Isofix
Keyless Entry System	Z ukł.zam.cent./rozruch.bez kluc.
Lane Keeping Aid	Pomoc przy utrzymaniu pasa ruchu
Liftgate	Z elektr.otwier.drzw.tylu nadw.
Lighting Packages	Signature Lighting
Load Compartment Lamp	Lampka przedziału ładunk.-LED
Load Compartment Tie Down Loops	6 pętli do mocow.ład. w przedz.ład.
Luggage Compartment Mat	Mata bagażnika
Lumbar Seat Support Driver Seat	Siedz.z podp.-2-kier.reg.fot.kier.
Lumbar Seat Support Passenger Seat	Z elektr.sterow. podp.lędźw.pasaż.
Manual Shift Auto Trans	Tech.wyb.bieg.(SST)z przel.dzwig.
Maplight	With Dome/Cargo Light
Marketing Flex Prep Pack	Marketing Flex Prep Pack 71
Marketing Flex Prep Pack	Zest. mat. market. nr 1
Marketing Levels	Poziom marketingowy 1
Media Gateway Module	Sync III
Multi Function Display	Ekran dotyk. TFT wyswietl.wielofun.
My Key	My Key
Outbound Modification Centre	Less Outbound Modification Cnt

Outer Rocker Panel Moulding Colour	Nakł. płyta progów - kolor nadwozia
Overhead Console	Minikonsol.dach.ze schow.na okulary
Parking Brake - Function Type	Z elektrycznym hamulcem postojowym
Passenger Air Bag Deactivation	Z wył. pod. pow. pas.
Passenger Recliner Seat	Z el. odchylaniem siedzenia pasaż.
Passenger Seat Adjustment Type	Z elek. 10-kier. reg. siedz. pasaż.
Plant Build Requirements	Wyprodukowany w Walencji
Pokrywa Przedziału Ładunkowego	Z pokrywą przestrzeni bagażowej
Power Point Plug	Z gniazdkiem prądowym
Radio Frequency	Grupa 1 częstotliwość radiowa
Radio Speakers	Z 12 głośnikami
Rear Bumper Load Protector	Rear Bumper Load Protector
Rear Floor Mats Style	Z tylnymi dywanikami podłogowymi
Rear Seat Centre Armrest	Tyl.srod.podłokiet.z podst.na kubek
Rear Seat Ski Stowage	Z uchw.na torby na narty
Rear Shock Absorber Type	Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
Rear Spring Load Class	Klasa obciąż.tylnej sprężyny-K
Rear Towing Hooks	Z tylnymi hakami holowniczymi
Rear Tyre Tread Pattern	With Standard Tyre Tread - Rear
Rear View Mirror Type	Z elektrochrom.lust.wstecznym
Rear Window Operation	Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn
Rear Window Wash/Wipe	Ze zinteg.wycier./sprysk.szyby tyl
Reverse Parking Aid	Z układem wspomag.przy parkow.tylem
RON Engine Fuel	Paliwo o liczbie oktanowej 95
Roof Rack Type	Bagażnik dachowy - Chromowany
RR Overhead Reading Lamp	Ze światł. do czytania w 2. rzędzie
Seat Back Stowage Nets	Z kiesze na oparciu przedn.siedz
Seatbelt Anchorage	Z Trzypunktowymi Pasami Bezpiecz.
Seat - Heated Rear	Ogrzew.siedz.tyln.- zmienna temp.
Side Air Bag - Drivers Side	Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy
Side Air Bag - Passenger Side	Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera
Sound Insulation Package	Z pakietem izolacji akust. wers. 1
Spare Wheel Type	Z małym 16" stalowym kołem zapasow.
Speedometer Types	Z prędkościomierzem KMH/MPH
Speed Sign Recognition	Rozpoznanie znaków ogr.prędkości
Starter Motor Type	Rozrusznik - układ stop/start
Steering Column Types	Z el.reg.pochyl.tel. kol.kier.z pam
Steering Types	Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.
Steering Wheel Type	Z kołem kierownicy wykoncz. skóra
Sterowanie Prędkością (Tempomat)	Tempomat i regulow.ogranicz.predk.
Suspension Types	Z Zawieszeniem Standardowym

System nawigacyjny	Z Systemem Nawigacyjnym
Szyba Przednia Podgrzewana	Z Ogrzewaną Szybą Przednią
Tachometer	7000 RPM Tachometer
Tailgate Release	Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Klapy Tylnej
Tail Lamps	Światła tylne – wersja 3
Temp Controlled Drivers Seat	Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp.
Temp Controlled Passenger Seat	Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp.
Tinted Glass	Szyba ciemna
Trailer Sway Control (TSC)	With Trailer Sway Control (TSC)
Tripminder	Z komput. pokład.
Tylne Pasy Bezpieczeństwa	Ze standard.pasami bezp.siedz.tyln.
Tyre Pressure Sensors	Czujn.ciśn.pow. w oponach – 433 MHZ
Tyre Spare	Opona koła zapasowego-T125/80R16
Wersja rynku	Wersja dla pojazdu Ford
Wheel Covers	Z plastik. polak. pokryw. piast kół
Wheel Lug Nuts	Nieblokujące nakrętki kół
Wheel Size & Style	18 X 8,0" alum.lak. z kołnierz.Euro
Windscreen Glass Type	Standard.przedn.szyba-szkło zielone
Windscreen Wash/Wipe	Z automat.wycieraczką szyby przedn.
Zderzak Tylny	Zderz, tylny tw.szt.w kol. nadwozia