

WP1ZZZ92ZBLA80 [redacted] X →



Vehicle identification number (VIN) WP1ZZZ92ZBLA80 [redacted]
 Order type Cayenne Turbo (92AAI1)
 Model year 2011

Collapse all ^

Campaigns ^

i There are no campaigns for this vehicle.

Warranty data ^

⌵ Description ⌵ From ⌵ To ⌵ Contract ... ⌵ Coverage ⌵ Assistance ⌵ Mileage (km) ⌵ Market specific ⌵ Valid in market ⌵ Importer

i There are no active warranties for this vehicle.

Expired warranties 4


Show

Description	From	To	Contract ...	Coverage	Assistance	Mileage (km)	Market specific	Valid in market	Importer
Long-term warranty	08/10/2013	08/10/2022	15/10/2010		No	-	No		2600000
Varnish warranty	08/10/2012	08/10/2013	15/10/2010		No	-	No		2600000
New vehicle warranty	08/10/2010	08/10/2012	15/10/2010		Yes	-	No		2600000
New vehicle warranty	08/10/2010	08/10/2020	15/10/2010	> Extended warranty for transfer box	No	-	No		2600000



WP1ZZZ92ZBLA80  



Vehicle identification number (VIN)	WP1ZZZ92ZBLA80 
Order type	Cayenne Turbo (92AAI1)
Model year	2011

Annotation: The information listed below might not be a complete vehicle history. Only jobs that have been documented within PCSS job management (PQIS) are available. This information may not be transmitted to third parties.



























Total warranty repair days (WRD): **2 Day(s)**

Filter settings

-  Workshop/Recall campaign
-  OTA campaign
-  Repair
-  Maintenance/Inspection
-  Documentation

Reset Filter

Expand all 

Status 	Repair Start	Repair End	Dealer 	Mileage	DMS order number 	
 	14/06/2023	14/06/2023	2600005	202373 km	023899	1 
 Documentation			Other			
	16/05/2018	16/05/2018	2600005	159661 km		1 
 Documentation			Other: Wymiana przewodu układu chłodzenia Wymiana paska wielorowkowego + napinacz			
	06/06/2017	06/06/2017	2600005	150585 km		1 
 Repair			Location: 10010 Engine Symptom: 5043 Oil loss			
	20/04/2017	20/04/2017	2600005	150585 km		1 
 Documentation			Other: Stuki w silniku weryfikacja			
	09/06/2016	29/06/2016	2600005	142759 km		3 
 Campaign			Location: Campaign complete: AG021 Check circlip on bearing bracket for pedals Symptom: 9900 Recall campaign			
 Documentation			Other: Wymiana świec zapłonowych			
 Maintenance/Inspection			Major maintenance: Przegląd 120tys			
	28/06/2015	29/06/2015	2600003	127457 km		1 
 Maintenance/Inspection			Major maintenance: 1. WYMIANA SZYBY CZOŁOWEJ HESTIA WR50/3746/15 2 PRZEGLĄD 120 TYŚ 3 WYMIANA FILTRA POWIETRZA PYŁOWEGO POWIETRZA LINIA DIAGNOSTYCZNA 4 WYMIANA ŚWIEC 5 LINIA DIAGNOSTYCZNA 6			



	28/06/2015	29/06/2015	2600003	127457 km			
Maintenance/Inspection			Major maintenance: 1. WYMIANA SZYBY CZOŁOWEJ HESTIA WR50/3746/15 2 PRZEGLĄD 120 TYŚ 3 WYMIANA FILTRA POWIETRZA PYŁOWEGO POWIETRZA LINIA DIAGNOSTYCZNA 4 WYMIANA ŚWIEC 5 LINIA DIAGNOSTYCZNA 6 GEOMETRIA KÓŁ				
	28/11/2014	02/12/2014	2600003	112307 km			
Campaign			Location:	Campaign complete: WD245 Replace opener f. centre console			
			Symptom:	6600 Workshop campaign			
	02/12/2014	02/12/2014	2600003	112307 km			
Documentation			Other: 1. spr ogrzewania jedna strona grzeje druga chłodzi 2 przy uruchamianiu słychac stuki układu wydech - obecnie tego nie ma 3 piszcza klocki ham				
	09/01/2014	10/01/2014	2600003	92455 km			
Maintenance/Inspection			Minor maintenance: 1.Przegląd 90 2.Wymiana filtra powietrza i pyłowego 3.Dezynfekcja + ozonowanie 4.Geometria - linia diagnostyczna 5.Płyn hamulcowy 6.Pasek wielorowkowy 7.Pióra wycieraczek 8 wymiana baterii guard				
	09/01/2014	09/01/2014	2600003	92455 km			
Campaign			Location:	Campaign complete: WD031 Re-program DME control unit			
			Symptom:	6600 Workshop campaign			
	06/02/2013	06/02/2013	2600003	67087 km			
Campaign			Location:	Campaign complete: WC223 Replace camshaft controller			
			Symptom:	6600 Workshop campaign			
	22/11/2012	13/12/2012	2600003	62312 km			
Campaign			Location:	Campaign complete: WC341 Re-program BCM			
			Symptom:	6600 Workshop campaign			
Campaign			Location:	Campaign complete: WC551 Replace oil separator			
			Symptom:	6600 Workshop campaign			
Repair			Location:	2178A Turbocharger oil return line, left			
			Symptom:	1521 Crack/fissure			
	12/11/2012	12/11/2012	2600003	62312 km			
Maintenance/Inspection			Major maintenance: 1. przegląd 60 tyś 2. wymiana filtrów powietrza i pyłowego 3 linia diagnostyczna 4 ozonowanie wnetrza i odgrzybianie klimatyzacji 5 geometria kół 6 ustawic ciśnienia w ogumieniu 7 skrzypi krata tył 8 wymia świec				
	13/03/2012	13/03/2012	2600003	43151 km	009266		
Campaign			Location:	Campaign complete: AC011 Rework locking mechanism f. headlight			
			Symptom:	9900 Recall campaign			
			Campaign complete:				

Campaign		Location: Campaign complete: AC011 Rework locking mechanism f. headlight
		Symptom: 9900 Recall campaign
Campaign		Location: Campaign complete: WB212 Ignition starter switch
		Symptom: 6600 Workshop campaign

Campaign		Location: Campaign complete: WB192 Coolant thermostat
		Symptom: 6600 Workshop campaign
Campaign		Location: Campaign complete: WB401 Re-coding instrument cluster
		Symptom: 6600 Workshop campaign
Repair		Location: 66540 Rear-view mirror switch
		Symptom: 1711 Stiff, stuck, too little play
Repair		Location: 90210 Compass
		Symptom: 1600 Ineffective

Campaign		Location: Campaign complete: WA731 Re-program front-end electronics and Tiptronic control units
		Symptom: 6600 Workshop campaign
Campaign		Location: Campaign complete: WA671 Program inst. cluster, rear-end elect., tailgate control units
		Symptom: 6600 Workshop campaign
Campaign		Location: Campaign complete: WB291 DME update and supplement
		Symptom: 6600 Workshop campaign
Campaign		Location: Campaign complete: WA601 Airbag control unit
		Symptom: 6600 Workshop campaign
Campaign		Location: Campaign complete: WA691 A/C control, steering wheel electronics and LCA
		Symptom: 6600 Workshop campaign

Maintenance/Inspection		Minor maintenance: .Przegląd 30 tys 2.Linia diagnostyczna 3.Geometria 4.Dezynfekcja klimatyzacji + ozonowanie 5.Wymiana piór wycieraczek 6.Wymiana filtra powietrza i pyłkowego 7. Spr działania lewego lusterka
------------------------	--	--

Campaign		Location: Campaign complete: WA421 ALL-WHEEL CONTROL UNIT
		Symptom: 6600 Workshop campaign
		Location: Campaign complete:

Symptom: 1600 Ineffective

17/10/2011 18/10/2011 2600003 30753 km 008248

5

- Campaign** Location: Campaign complete: WA731 Re-program front-end electronics and Tiptronic control units
Symptom: 6600 Workshop campaign
- Campaign** Location: Campaign complete: WA671 Program inst. cluster, rear-end elect., tailgate control units
Symptom: 6600 Workshop campaign
- Campaign** Location: Campaign complete: WB291 DME update and supplement
Symptom: 6600 Workshop campaign
- Campaign** Location: Campaign complete: WA601 Airbag control unit
Symptom: 6600 Workshop campaign
- Campaign** Location: Campaign complete: WA691 A/C control, steering wheel electronics and LCA
Symptom: 6600 Workshop campaign

17/10/2011 18/10/2011 2600003 30753 km

1

Maintenance/Inspection Minor maintenance: .Przegląd 30 tys 2.Linia diagnostyczna 3.Geometria 4.Dezynfekcja klimatyzacji + ozonowanie 5.Wymiana piór wycieraczek 6.Wymiana filtra powietrza i pyłkowego 7. Spr działania lewego lusterka

05/10/2010 08/10/2010 2600003 12 km 005714

6

- Campaign** Location: Campaign complete: WA421 ALL-WHEEL CONTROL UNIT
Symptom: 6600 Workshop campaign
- Campaign** Location: Campaign complete: WA531 OIL LEVEL MIN/MAX
Symptom: 6600 Workshop campaign
- Campaign** Location: Campaign complete: WA681 Gateway CU update
Symptom: 6600 Workshop campaign
- Campaign** Location: Campaign complete: WA521 REAR BCM
Symptom: 6600 Workshop campaign
- Campaign** Location: Campaign complete: WA541 TIPTR CU UPDATE
Symptom: 6600 Workshop campaign
- Repair** Location: 9471B Right LED daytime driving light
Symptom: 4012 Open circuit

05/05/2010 07/05/2010 2600003 8 km 004787

1

Documentation Other: 1. , PRZEGLĄD PRZEDSPRZEDAŻNY

identyfikacja pojazdu

parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WP1ZZZ92ZBLA8 [REDACTED]
model	Cayenne V8 Turbo 92A
Data produkcji	12.04.2010
Rok modelowy	2011
typ handlowy	92AAI1
Kod silnika	4852
Kod przekładni	A4854
numer napędu osiowego	8A
Wyposażenie	LD
kolor dachu	2T
Kod koloru dywaników	GH3
kolor zewnętrzny / numer koloru	2T / C9X
Nr układu foteli	D0E
Liczba wniosków Z	0

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
Wersja specjalna	E0A	Brak wersji specjalnej, wyposażenie podstawowe
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową
końcówka rury wydechowej	0P0	Standardowa rura wydechowa
Norma emisji spalin	7MG	Norma emisji spalin EU 5
Zaczepek do holowania	1D9	Elektrycznie rozkładany uchwyt holowniczy
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	Poduszka bezp.kierowcy i przed.pasażera, możliwość wyłączenia po str.pasażera
Zestawy montażowe	6GA	Bez zestawu montażowego
Anteny	8L6	Anteny kierunkowe
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XT	Lusterko zewnętrzne, automatycznie przyciemniane elektr.skł./ustaw.i oddzielne ogrzew. & f.pam.
Lewe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko wewnętrzne	5SL	Lewe lusterko wewnętrzne, asferyczne
Alternatywny układ napędowy	0K0	Bez alternatywnego układu napędowego
Złącze "multimediów" Video/DVD/Notebooka	9WC	Bez systemu Multimedia z tyłu samochodu

Cecha		Nazwa
Wersja tylnych hamulców	1KP	Tylne hamulce tarczowe - śred.tarczy 18 cali"plus zacisk hamulcowy polakierowany na czerwono
akumulatory	J0P	Akumulator (105 Ah)
Wersja przednich hamulców	1LH	Przednie hamulce tarczowe - średnica tarczy 19 cali zacisk hamulcowy polakierowany na czerwono
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	Zestaw podzesp.bez przyporz.specyf.dla danego kraju
wykładziny podłogi	3ME	Wykładzina podłogowa Tuftingvelour z osłoną progów
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	Ogrzewane dysze układu mycia szyb z przodu
CD-Rom/DVD/karta SD	7RT	System nawigacji, pakiet Europa
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7D7	Zintegrowany zmieniać płyt CD/DVD
zestaw chrom	QJ2	Pakiet aluminium
Oslona aerodynamiczna	2D0	bez Aerokit
Wytlumienie / amortyzatory, podwozie	1BK	Zawieszenie pneumatyczne z regulacją wysokości zawieszenia i ustawianiem wysokości (PASM)
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu	3S1	reling dachowy, srebrny
Blokada mechanizmu różnicowego	1Y0	Bez blokady mech.różnicowego przedniej/tylnej osi
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G1	Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AK	Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza samochodu, zabezpieczenie przed odholowaniem
Wkładki	5MB	Aplikacja dekoracyjna, szwedzka brzoza czerniona
Listwy progowe	7M1	Listwy progowe ze stali szlachetnej, od RM 04
czujniki parkowania	7X8	Ultradźwiękowa syg.przy parkowaniu i kamera cofania
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF1	Gniazdo Multimedia do zewnętrznych źródeł
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Włączanie świateł mijania	8K8	Asystent świateł mijania (pozostałe kraje świata)
System śledzenia samochodu	7G5	Instalacja FVS(system śledzenia samochodu), z Drivercard, podłączenie do układu alarmowego, blokada przed ponownym uruchomieniem
Działania mające na celu wytlumienie wnętrza	3W4	wytlumienie standardowe
Alternatory	8GH	Alternator 190 A
układ utrzymywania prędkości	8T3	Autom. układ regulacji odstępu od poprzednika& układ utrzymywania prędkości ACC od RM 04
pilot do otw. garażu	VC1	Pilot do bramy garażu, 433 MHz
Specyfikacja skrzyni biegów	G1G	Autom.skrzynia 8-biegowa z napędem na 4 koła
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y2	Komfortowe ciśnienie powietrza 270 km/h
Wyściółka podsufitki	6NN	Podsufitka, alcantara
Tylne siedzenia	3NW	Tylna kanapa, oparcie dzielone, składane
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AH	4-strefowy układ klimatyzacji
Reflektor główny	8ED	Reflektor ksenonowy ECE, ruch prawostronny ze światłami do jazdy w dzień
Oświetlenie wnętrza	9MB	Oświetlenie wnętrza Komfort, przyciemniane z oświetleniem drzwi
Zestawy wskaźników	U5A	Zestaw wskaźników, wskaz.w km/h, poz.kraje świata
Tablica przyrządów	4N8	tablica przyrządów wykończona prawdziwą skórą
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L6	bezpieczne lusterko wewnętrzne, autom.przyciemniane

Cecha		Nazwa
Kształty nadwozia	K4H	Zabudowa zamknięta
Pojemność zbiornika paliwa	0M1	Zbiornik paliwa 100 l
Foteliki dla dzieci	QA0	Bez fotelika dla dziecka
Strefy klimatyczne	0Y1	Standardowa strefa klimatyczna
Kompas / wyświetlanie znaków drogowych	QR1	Z kompasem
Wentylacja siedzenia / siedzenie z funkcją masażu	4D3	Wentylacja siedzeń z przodu, siedzenie klimatyzowane
zagłówki	5ZF	Zagłówki z przodu i z tyłu z herbem Porsche
Układy paliwowe	1A2	Wersja silnika bez zmniejszonego sprężania
Tylny wspornik tablicy rejestracyjnej	6P1	wspornik tablicy rejestracyjnej z tyłu (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W2	Mały wspor.przed.tablicy rejestr. (poz.kraje świata)
Podłoga bagażnika z tyłu	3GA	Bez systemu organizacji bagażnika
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	Wersja dla lewostronnego układu kierowniczego
Układ kierowniczy	1N3	Układ wspom.kier.w zależ.od prędkości (Servotronic)
kierownice	2ZH	3-ramienna kierownica wielofunkcyjna, ogrzewana
Montaż głośników	9VJ	System dźwiękowy Top-Premium
Systemy kolumn kierowniczych	2C4	Kolumna kierownicy, regul.osiowa & pion.z f.pamięci
Filtr powietrza (silnik)	1L0	Standardowy filtr powietrza
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	Autom.regulacja zasięgu reflektorów Dynamiczna
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q1	Wyświetlacz wielofunkcyjny, komputer samochodowy
konsola środkowa	3D8	Konsola środkowa, skóra. gładka
Specyfikacja silnika	D58	8-cyl. silnik benzynowy 4,8 l/368 kW V8 Biturbo (E2)
System nawigacji	7T1	System nawigacji Offroad, z obliczaniem kursu & inf.o długości i szerokości geograficznej
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	Reflektory przeciwmgłowe
N.N.N.	FZ0	Pasy bezpieczeństwa w kolorze czarnym
Oslony kół	1NP	Pokrywa piasty koła, kolorowy herb (wklęsły)
Koła	CP5	Koło RS Spyder Design 9" x 20"
Oslona przeciwuderzeniowa	VR0	Bez osłony przeciwuderzeniowej
Radioodbiorniki	8DV	Podstawowy model radia PCM, pozostałe kraje świata, kolorowy wyświetlacz 2-DIN
Wersja dla palących / niepalących	9JB	Wersja dla palących, popielniczka z przodu i z tyłu
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K3	Układ kontroli ciśnienia w oponach (RDK) 433 MHz
opony	HT0	Opony 275/45 R20 110 Y
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	Tire Fit, zestaw do naprawy opon
Systemy bezpieczeństwa jadących z przodu	3QT	3-pkt. automatyczne pasy bezpieczeństwa z przodu z napinaczami &; ustawianie wysokości
	0E1	
	0JZ	
	0KA	
	0TD	
	0VA	
	0YZ	
	1AT	
	1T3	

Cecha		Nazwa
	1Z5	
	2P2	
	2WA	
	3FE	Elektryczny szklany dach odsuwany-podnoszony
	4H3	
	4W0	
	5K0	
	6KA	
	7KI	
	8Z6	
	9NX	
	A8B	
	B00	
	C00	
	F0A	
	FC0	
	FE0	
	NG0	
	QE0	
	QGO	
	S0C	
	S3E	
	SM6	
	TT9	
	V0A	
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X4	boczna pod. bezp. przód i tył z pod. bezp. głowy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q3	Dźwignia zakresów, szwedzka brzoza czerniona
Specjalne naklejki / tabliczki	0SC	Naklejki, tabliczki w języku angielskim
Tylne lampy zespolone	8SA	Tylne boczne światła standardowe
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E7	wspomaganie zamykania pokrywy tylnej
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	Układ kontroli zamka pasa bezp., optyczny i akustyczny dla kierowcy i przedniego pasażera
Pasy bezpieczeństwa, tył, na zewnątrz	3ZU	3-punkt.autom.pas bezp.z tyłu "pozost.kraje świata"
tapicerka siedzisk	N0Q	Obicia siedzeń ze skóry, gładka skóra siedzeń klimat
Skrzynka bezpieczników (tylko silnik przemysłowy)	KE0	Bez zabezpieczenia przed kradzieżą ster.silnika
Ustawienie siedzenia	3PN	Elektr. ustawianie obu przednich siedzeń 12-zakresowe & funkcja pamięci
ogrzewanie siedzeń	4A4	Ogrzewanie siedzeń, z przodu i z tyłu
Obsługa Tiptronic, kolumna kierownicy / kierownica	2X2	Obsługa trybu Tiptronic na kierownicy
Boczne światła	8F2	migacze boczne
Układ start-stop/rekuperacja	7L8	Start-stop "default on" z rekuperacją
osłony przeciwsłoneczne	5XH	Osłona przeciwsł., oświetl.lusterko z podwójną funk
System obsługi głosowej/sterowanie głosem	QH1	obsługa głosowa
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y1	asystent zmiany pasa

Cecha		Nazwa
Szyby bok i tył	VW5	Szyby izolujące z tyłu
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y8	Roleta przeciwsłoneczna, tylna szyba boczna, elektr
wtyczka	7B6	Gniazda wtykowe 12 V - 6 szt.
Zderzak	2JX	Zderzak Komfort (osłony ze stali szlach.przód + tył)
Stabilizator przód	0AW	Przedni i tylny stabilizator z aktywną kontrolą nadwozia -PDCC-
układ mycia reflektorów	8X1	układ mycia reflektorów
specjalne czynności związane z rejestracją	3M1	dla poj. rejestr. jako ciężarowe
zestaw napisów	0NB	Zestaw napisów w wersji podstawowej
Blokowanie drzwi i pokryw	4F2	PORSCHE ENTRY & DRIVE
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D1	Częstotliwość transmisji 433,92 MHZ
Ściana działowa	3CA	bez ścianki działowej
Osłony drzwi i osłony boczne	3LH	Osłona boczna & drzwi - skórzana słupki/podsufitka z Alcantary - PAG
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV1	Z odbiorem TV
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	Bez osłony zespołu napędowego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Przednie siedzenia	Q2J	siedzenie komfortowe
Telefon / Telematik	9ZP	Moduł telefoniczny z pasywną słuchawką
Dodatkowe lampki ostrzegawcze	9TF	Oświetlenie przy wsiadaniu& wysiadaniu Komfort
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła
szyba czołowa	4GK	Przednia szyba, szkło izolujące z filtrem pasmowym
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EC	Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia, oś tylna
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B4	Mocowanie fotelika dla dziecka ISO Fix pozostałe kraje świata
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ domykania pokrywy, tył	GY1	Układ domykania pokrywy tylnej, elektryczny