

Interwencja serwisowa

Data otwarcia

2021-10-18

Data zamknięcia

2021-10-18

Przebieg odnotowany podczas wizyty

Przebieg26456 (KM)

Zlecenia serwisowe

089 - 010211100/0006225/2021 (2021-05-11)

089 - 010211100/0013115/2021 (2021-10-18)

089 - 010211100/0001679/2022 (2022-02-09)

089 - 010211100/0001679/2022 (2022-02-09)

089 - 010211110/0000423/2022 (2022-04-04)

089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)

089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)

089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)

089 - 010211100/0002661/2024 (2024-02-26)

089 - 010211110/0000030/2025 (2025-01-08)

089 - 010211100/0002308/2025 (2025-02-12)

Materiały

▼ 003 - 104 - Wyciek oleju - weryfikacja

ASU001-B4030 - CYLINDER HOUSING PLUG SEAL - Ilość : 1,00

Prace

▼ 003 - 104 - Wyciek oleju - weryfikacja

wymian korka spustowego oleju silnikowego

Pojazd

VIN

YARECYHZRGJ94

Marka

Nr rejestracyjny

Model

Rok produkcji

Typ

jaksprawdzacauta.pl

Zlecenia serwisowe
089 - 010211100/0006225/2021 (2021-05-11)
089 - 010211100/0013115/2021 (2021-10-18)
089 - 010211100/0001679/2022 (2022-02-09)
089 - 010211100/0001679/2022 (2022-02-09)
089 - 010211110/0000423/2022 (2022-04-04)
089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
089 - 010211100/0002661/2024 (2024-02-26)
089 - 010211110/0000030/2025 (2025-01-08)
089 - 010211100/0002308/2025 (2025-02-12)

Materiały
▼ 003 - 104 - Przegląd po 60 000 km; Wariant STANDARD
ASU001-B4030 - USZCZELKA KORKA OLEJU - Ilość : 1,00
ASU001-A7906 - FILTR POWIETRZA - Ilość : 1,00
ASU001-B0431 - FILTER CARTRIDGE - Ilość : 1,00
A87139-YZZ90 - CABIN AIR FILTER - Ilość : 1,00
ASU001-B3584 - OIL FILTER - Ilość : 1,00
A08880-83639 - TGMO 0W30 PFE 3WZ/4WZ 1L - Ilość : 2,00
A08880-83639 - TGMO 0W30 PFE 3WZ/4WZ 1L - Ilość : 1,00
A08880-83639 - TGMO 0W30 PFE 3WZ/4WZ 1L - Ilość : 1,00

Prace
▼ 003 - 104 - Przegląd po 60 000 km; Wariant STANDARD
23 - przegląd po 60 tys km

Wykonane prace



Zlecenia serwisowe
089 - 010211100/0006225/2021 (2021-05-11)
089 - 010211100/0013115/2021 (2021-10-18)
089 - 010211100/0001679/2022 (2022-02-09)
089 - 010211100/0001679/2022 (2022-02-09)
089 - 010211110/0000423/2022 (2022-04-04)
089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
089 - 010211100/0002661/2024 (2024-02-26)
089 - 010211110/0000030/2025 (2025-01-08)
089 - 010211100/0002308/2025 (2025-02-12)

Materiały
▼ 003 - 101 - Przegląd po 90 000 km; Wariant RELAX
A0893128 - SMAR - Ilość : 0,10
A08901087 - ZMYWACZ - Ilość : 0,50
A08823-80114 - PŁYN HAMULCOWY DOT4 20L - Ilość : 1,00
A87139-YZZ90 - CABIN AIR FILTER - Ilość : 1,00
ASU001-B3584 - OIL FILTER - Ilość : 1,00
ASU001-B4030 - USZCZELKA KORKA OLEJU - Ilość : 1,00
A08880-83641 - TGMO 0W30 PFE 3WZ/4WZ 208L - Ilość : 4,00

Prace
▼ 003 - 101 - Przegląd po 90 000 km; Wariant RELAX
Robocizna

Zlecenia serwisowe

- 089 - 010211100/0006225/2021 (2021-05-11)
- 089 - 010211100/0013115/2021 (2021-10-18)
- 089 - 010211100/0001679/2022 (2022-02-09)
- 089 - 010211100/0001679/2022 (2022-02-09)
- 089 - 010211110/0000423/2022 (2022-04-04)
- 089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
- 089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
- 089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
- 089 - 010211100/0002661/2024 (2024-02-26)
- 089 - 010211110/0000030/2025 (2025-01-08)
- 089 - 010211100/0002308/2025 (2025-02-12)

Materiały

- ▼ 003 - 124 - Skoda - nr:2002326441
- ASU001-B1725 - EMBLEMAT - Ilość : 1,00
- ASU001-B1723 - EMBLEMAT - Ilość : 1,00
- ASU001-B1726 - EMBLEMAT - Ilość : 1,00
- ASU001-B0117 - USZCZELKA - Ilość : 1,00
- ASU001-B4153 - ZASLEPKA - Ilość : 6,00
- ASU001-A3512 - Spinka - Ilość : 15,00
- ASU001-B0363 - LAMPA TYLNA - Ilość : 1,00
- ASU001-A8804 - NAKŁADKA ZDERZAKA - Ilość : 1,00
- ASU001-A8801 - TYLNY ZDERZAK - Ilość : 1,00
- ASU001-B5069 - TAILGATE - Ilość : 1,00
- ASU001-C1039 - BUMPER CROSSMEMBER - Ilość : 1,00
- A99132-YZZBA - ZAROWKA - Ilość : 1,00
- A99132-YZZBK - ZAROWKA - Ilość : 1,00

Prace

- ▼ 003 - 124 - Skoda - nr:2002326441
- KOSZTY DODATKOWE
- ROBOCIZNA

Pojazd

Pojazd

Zlecenia serwisowe

- 089 - 010211100/0006225/2021 (2021-05-11)
- 089 - 010211100/0013115/2021 (2021-10-18)
- 089 - 010211100/0001679/2022 (2022-02-09)
- 089 - 010211100/0001679/2022 (2022-02-09)
- 089 - 010211110/0000423/2022 (2022-04-04)
- 089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
- 089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
- 089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
- 089 - 010211100/0002661/2024 (2024-02-26)
- 089 - 010211110/0000030/2025 (2025-01-08)
- 089 - 010211100/0002308/2025 (2025-02-12)

Materiały

- ▼ 003 - 101 - Przegląd po 120 000 km; Wariant RELAX
- A08901087 - ZMYWACZ - Ilość : 0,50
- A0893128 - SMAR - Ilość : 0,20
- ASU001-A8158 - PAS - Ilość : 1,00
- ASU001-B0431 - FILTER CARTRIDGE - Ilość : 1,00
- A08823-80114 - PŁYN HAMULCOWY DOT4 20L - Ilość : 1,00
- ASU001-A7906 - FILTR POWIETRZA - Ilość : 1,00
- A87139-YZZ91 - CABIN AIR FILTER - Ilość : 1,00
- ASU001-B4030 - USZCZELKA KORKA OLEJU - Ilość : 1,00
- ASU001-B3584 - OIL FILTER - Ilość : 1,00
- AEUNG0-00011 - OLEJ 5W30 MOBIL ESPP - Ilość : 0,20
- AEUNG0-00011 - OLEJ 5W30 MOBIL ESPP - Ilość : 3,80

Prace

- ▼ 003 - 101 - Przegląd po 120 000 km; Wariant RELAX
- Przegląd okresowy po 120 000 km

Pojazd

Pojazd

Zlecenia serwisowe

- 089 - 010211100/0006225/2021 (2021-05-11)
- 089 - 010211100/0013115/2021 (2021-10-18)
- 089 - 010211100/0001679/2022 (2022-02-09)
- 089 - 010211100/0001679/2022 (2022-02-09)
- 089 - 010211110/0000423/2022 (2022-04-04)
- 089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
- 089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
- 089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
- 089 - 010211100/0002661/2024 (2024-02-26)
- 089 - 010211110/0000030/2025 (2025-01-08)
- 089 - 010211100/0002308/2025 (2025-02-12)

Materiały

- ▼ 003 - 101 - Przegląd po 30 000 km; Wariant STANDARD
- ASU001-B3584 - OIL FILTER - Ilość : 0,00
- A87139-YZZ90 - CABIN AIR FILTER - Ilość : 0,00
- ASU001-B4030 - USZCZELKA KORKA OLEJU - Ilość : 0,00
- A08880-83639 - TGMO 0W30 PFE 3WZ/4WZ 1L - Ilość : 0,00
- A08880-83639 - TGMO 0W30 PFE 3WZ/4WZ 1L - Ilość : 0,00
- A08823-80114 - PŁYN HAMULCOWY DOT4 20L - Ilość : 0,00
- A61190914 - ZMYWACZ DO HAMULCÓW - Ilość : 0,00
- A90467-07211 - ZATRZASK - Ilość : 0,00

Prace

- ▼ 003 - 101 - Przegląd po 30 000 km; Wariant STANDARD
- 21 - przegląd po 30 tys km

Pojazd

Pojazd

Zlecenia serwisowe
089 - 010211100/0006225/2021 (2021-05-11)
089 - 010211100/0013115/2021 (2021-10-18)
089 - 010211100/0001679/2022 (2022-02-09)
089 - 010211100/0001679/2022 (2022-02-09)
089 - 010211110/0000423/2022 (2022-04-04)
089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
089 - 010211100/0002215/2023 (2023-02-17)
089 - 010211100/0002661/2024 (2024-02-26)
089 - 010211110/0000030/2025 (2025-01-08)
089 - 010211100/0002308/2025 (2025-02-12)

Materiały
▼ 003 - 124 - Szkoda - nr:PL2022040481108 ASU001-B3201 - PODKLAD ZELOWY - Ilość : 1,00 ASU001-A4238 - LUSTERKO WSTECZNE - Ilość : 1,00 ASU001-B0404 - USZCZ DACHU PANORAM - Ilość : 1,00 ASU001-B1227 - Podsufitka - Ilość : 1,00 ASU001-A9796 - Szyba czołowa - Ilość : 1,00

Prace
▼ 003 - 124 - Szkoda - nr:PL2022040481108 Robocizna

NMSC: 94171
Stacja: 89
Nr protokołu stacji: K8367
Nr protokołu NMSC: 1877282
Tydzień naprawy: 44

Protokół - VE

Status protokołu

Status: Zaakceptowany
Żądana kwota: 163,85 PLN

Dane samochodu

VIN: YARECYHZRGJ [REDACTED] Data produkcji: 26/10/2020 Data wydania: 25/03/2021
Model: BKYMA/PROACE CITY Typ nadwozia: Passenger Car Silnik: 5WZ-HV/10Q3DW0951583
Kolor: KCA/ Franszyza: Toyota

Informacje ogólne

Nr zlecenia: 0013375 Data zlecenia : 21/10/2021 Przebieg: 26970 K
Samochód zagraniczny: Nie Data wydania: 25/03/2021
Data zakończenia naprawy: 04/11/2021
Czy książeczka gwarancyjna została prawidłowo wypełniona?: Tak
Czy klient podpisał zlecenie?: Tak
Kto zgłosił problem?: Klient

Kody T i opis naprawy

Kod T1: 65 - Wycieki oleju lub smaru, wnikanie oleju
Kod T2: 49 - Wadliwe doszczelnienie
Opis usterki: Plamy oleju
Przyczyna: Rozszczelnienie na brokach silnika
Naprawa: Wymiana broków - uszczelnienie dolnej części silnika
TSB Code:

Kody operacji

	Kod	Op.gł.	Opis
1.	111991	X	Wymiana broków - uszczelnienie dolnej części silnika

Część główna i części zamontowane

	Nr części	Cz. gł.	Opis
1.	SU00100513	X	ZATYCZKA

Podzlecenia

Typ podzlecenia	Opis	Faktura
-----------------	------	---------

* Monetary values confirmed

NMSC: 940TA
Stacja: OTA
Nr protokołu stacji: 50651
Nr protokołu NMSC: 50651
Tydzień naprawy: 37

Protokół SOPE - VE

Status protokołu

Status: Importowany
Żądana kwota: 0,00 EUR

Dane samochodu

VIN:	YARECYHZRG [REDACTED]	Data produkcji:	26/10/2020	Data wydania:	25/03/2021
Model:	BKYMA/PROACE CITY	Typ nadwozia:	Passenger Car	Silnik:	5WZ-HV/10Q3DW0951583
Kolor:	KCA/	Franszyza:	Toyota		

Informacje ogólne

Nr zlecenia:		Data zlecenia :	13/09/2023	Przebieg:	26970 K
Samochód zagraniczny:	Nie	Data wydania:			
Data zakończenia naprawy:	13/09/2023				

Kody operacji

Kod	Op.gł.	Opis
-----	--------	------

Część główna i części zamontowane

Nr części	Cz. gł.	Opis
-----------	---------	------

Podzlecenia

Typ podzlecenia	Opis	Faktura
-----------------	------	---------

* Monetary values confirmed

NMSC: 94171
Stacja: 89
Nr protokołu stacji: K21896
Nr protokołu NMSC: 2256968
Tydzień naprawy: 44

Protokół TEC - VE

Status protokołu

Status: Zaakceptowany
Żądana kwota: 25 149,10 PLN

Dane samochodu

VIN: YARECYHZRGJ9 [REDACTED] Data produkcji: 26/10/2020 Data wydania: 25/03/2021
Model: BKYMA/PROACE CITY Typ nadwozia: Passenger Car Silnik: 5WZ-HV/10Q3DW0951583
Kolor: KCA/ Franszyza: Toyota

Informacje ogólne

Nr zlecenia: 0013214 Data zlecenia : 20/09/2024 Przebieg: 113369 K
Samochód zagraniczny: Nie Data wydania: 25/03/2021 Wniosek wstępny: 2248245
Data zakończenia naprawy: 31/10/2024
Czy książeczka gwarancyjna została prawidłowo wypełniona?: Tak
Czy klient podpisał zlecenie?: Tak
Kto zgłosił problem?: Klient

Kody T i opis naprawy

Kod T1: 01 - Niemożliwe uruchomienie silnika (rozrusznik obraca
Kod T2: 12 - Złamanie, rozdarcie, przedarcie
Opis usterki: Auto zgąsło w czasie jazdy i nie odpala
Przyczyna: Diagnostyka wykazała zerwany łańcuszek rozrządu
Naprawa: Wymiana silnika
TSB Code:

Kody operacji

	Kod	Op.gł.	Opis
1.	120011	X	Silnik ze sprzęgłem

Część główna i części zamontowane

	Nr części	Cz. gł.	Opis
1.	SU001A7988	X	ŻAŃCUCH
2.	SU001A8587		SILNIK
3.	0888083639		TGMO 0W30 PFE 3WZ/4WZ 1L
4.	0888980260		PŻYN. CHŁODNICZY 2WZ-T 1L
5.	SU001A7917		USZCZELNIACZ
6.	SU001A8003		USZCZELKA KOLEKTORA WYDECHOWEGO
7.	SU001A7914		USZCZELKA
8.	SU001A7894		USZCZELKA, O-RING
9.	SU001A7903		PRZEWÓD
10.	SU001A1117		USZCZELKA
11.	SU001A7928		PRZEWÓD PALIWA WYS. CIŚNIENIA
12.	SU001A2996		USZCZELNIACZ
13.	SU001A7900		USZCZELKA TURBOPREZARKI
14.	SU001A7874		PRZEWOD WTRYSKIWACZA
15.	SU001A7875		PRZEWOD WTRYSKIWACZA
16.	SU001A7876		PRZEWOD WTRYSKIWACZA
17.	SU001A7987		PRZEWOD WTRYSKIWACZA
18.	SU001C1004		EXHAUST SYSTEM FIXING CLAMP
19.	SU00101131		ZACISK
20.	SU001A7892		USZCZELKA
21.	SU001B5593		(MUL) METAL CLAMP
22.	SU001A7895		USZCZELKA, O-RING
23.	SU001B5664		LUBRICATION END-SCREW GASKET
24.	SU001A3988		USZCZELKA, O-RING
25.	SU001A7884		Przewód wodny
26.	SU001A7893		USZCZELKA, O-RING
27.	SU00101161		ZACISK RURY WYDECHOWEJ
28.	SU001A7886		USZCZELKA, O-RING
29.	SU001A7901		USZCZELKA O-RING

NMSC: 94171
Stacja: 89
Nr protokołu stacji: K21896
Nr protokołu NMSC: 2256968
Tydzień naprawy: 44

30.	SU001A7890	USZCZELKA MODUŻU EGR
31.	SU001B5592	SEAL
32.	SU001B8139	NAKRETKA
33.	SU001A7911	PRZEWÓD
34.	SU001A7904	PRZEWÓD
35.	SU001A0102	USZCZELKA TURBOSPRŻARKI
36.	SU001A0181	USZCZELKA, O-RING

Podzlecenia

Typ podzlecenia

Opis

Faktura

* Monetary values confirmed

Dane techniczne:

VIN: YARECYHZRGJ94 [REDACTED] Kolor: KCA / LPG: Nie
Model: BKYMA / PROACE CITY Data produkcji: 26/10/2020
Nr silnika: 5WZ-HV / 10Q3DW0951583
Nr silnika elektrycznego. 1: 5WZ-HV / Nr silnika elektrycznego. 2: 5WZ-HV /
Nr silnika elektrycznego. 3: 5WZ-HV / Nr silnika elektrycznego. 4: 5WZ-HV /

Dane sprzedaży:

Data wydania: 25/03/2021 Kraj NMSC: Polska
Stacja: Auto Park Status: W użytkowaniu - standardowo

Zamontowane akcesoria, Historia protokołów, Kontrakty Extra Care :

Zamontowane akcesoria : 0
Historia protokołów : 3
Kontrakty Extra Care : 2

Aktualne Kampanie (Historia Kampanii) :

Kampania	Nr referencyjny	Opis	Data końcowa
5WB23	CI25-021	0006/CI/2025 Potencjalne pęknięcie łańcucha wałków rozrządu Proace	31/12/3000
5WB22	CI25-021	0006/CI/2025 Potencjalne pęknięcie łańcucha wałków rozrządu Proace	31/12/3000

Komunikaty stacji

Data	Komunikat	Stacja
Nie znaleziono żadnych wyników.		

[Dodaj komunikat](#)**Go & Study Wanted**

Model	Phenomenon	Comment
Nie znaleziono żadnych wyników.		

Załączniki : 0



Vehicle information

VIN	YARECYHZRGJ9 
Model name	Proace City Verso
Model code	BKYMA21

Vehicle specifications	
Description	Value
Tire repair kit	Without
Partition wall	Without
Wireless smartphone charger	With
Curtain	With
Row 2 power window one touch	With
Privacy glass	Tinted + rr overtinted
Rear heated window	With
Seat back pocket	With (front seats)
Ground clearance	Standard
Steering wheel switches	With radio switches on steering wheel
Traffic sign recognition	Extended road sign assist
Smart active vision	Without
Roof rails - colour	With
Parking brake	Electric type
Row 3 side windows	Fixed window on both sides
Flight tablets	Flight tables at back of front seats
Major index spec (psa)	2
Roof rails	With
Seat material	Fabric toyota manhattan
Multi function roof	With (panoramic roof)
Daytime running light system	Without
Overcarpet	Without
Heated rear view mirror	With
Front seat	Fr: passenger single seat
Overhead storage driver & passenger	With
Passenger's seat adjustment	Manual



License plate garnish	License plate light support (tailgate) : bodycolor
Row 2 under floor storage compartment	With
Rear seat no 2	Without
Lumbar support driver	Comfort seat (with lumbar support)
Transmission	8at s&s
12v socket	230v plug (at passenger feet)
Body style	Glazed wagon
Bumper insert	Without
Keyless entry system	Keyless entry + start button
Outside door handles + mirrors	Body color + ext. mirrors black painted
Smart load indicator	Without
Child safety	Electric child safety
Wvta generation spec	Seg b
Passenger airbag	With
Inside rear view mirror	Electrochromatic mirror
Windshield wiper	With rain sensor
Sliding door rail cover	With bodycolor
Spare wheel	16" spare wheel
Trunk light	With automatic lighting when opening rear
Exhaust emission control	Euro 6.2
Head up display	With
Psa codification spec	Combination pack de702 + drg15
Room lamp	Fr reading lights
Speedometer	Km/h
Fr driver power window	One touch
Vin label spec	Wvta
Power windows	Fr passenger, one touch
Visual aid	With 180°(rear) visio park 1
Row 2 side windows	Sliding down windows on both sides
Easy park assist	With
Destination package	Europe lhd
Crew cab spec	Without
Seat for homologation	5 seat
Alarm	Without
Seat heater	With: fr
4x4 predisposition	Without
Parking sensors	Fr & rr sensors+easy park assist
Luggage cover	Hard tablet
Tyres	Tyre 205/55 r17 95v renforce



Outside rear view mirror blind spot detection	With blind spot detection
Center floor storage	Center console between seats
Shift lever & knob	Without turning knob
Courtesy mirror	With driver side + cover and light
Setup for loadspace protection net	Without
Windscreen	Normal
Foldable backrest with laptop table (mobile office)	Without
Dead lock	With
Foldable exterior mirrors	Electric
Dusk sensor	Automatic high beam
Additional webasto heating	Without
Lashing hooks	With 4 in trunk area
Handsfree phone set	With
Black stickers on a-pillar	Without
Navigation system	With
Fleet conversions	Without
Side airbag	Side row 1 airbag + curtain row 1 & row 2 airbag
A/c	Auto
Complete diverse monogram	Without
Steering wheel	Leather
Wifi	With
Engine under cover & protection	Without
Iso-fix	With row 2 iso-fix on all 3 seats
Lane keep assist (lka)	Lda with stg assist
Anti-theft nut	Without
Roof hatch	Without
Towing hook	Without
Rear seat no 1	Row 2: 3 individual seats, retractable (flat floor)
Interior door handle	With chrome
Floor mat	Row 1, row 2, row 3 carpet floor
Adjustable seat with back angle	With retractable seat
Load area floor protection	Without
Rear hand grips	With
Cruise control + speed limiter	With adaptive cruise control
Side doors	Sliding door right + left
Data communication module	With e-call
Rear door panel	Rear tailgate with window
Tailgate window	Opening tailgate window



Bumper	Body colour
Pre-crash system	With
Hill assist control (hac)	With (esc + hac)
Storage	Without driver under seat storage
Coffee cup alert / vehicle sway warning	Vehicle sway warning (audible and visual signal)
Audio	Display audio with navigation dab
Side protection moulding	Body colour + chrome
Rear window wiper	With
Model year	19 model
Keys	2 smart keys + metal spare key
Payload	Normal
Inside rear view mirror child mirror	With
Wheels	17" alloys
Tire pressure monitoring system	With
Tire spoiler for homologation	Classe a
Height adjuster driver	With
Display	3.5 inch colour display + chrome surrounding
Front fog lamps	With
Lateral detection	With
Conversion box	Without
Mirror link	With
Radio receiver	Navi digital
Glove box	With lid on passenger (lower) side