

Renault Symbioz Katowice



INFORMACJE PODSTAWOWE

MARKA
Renault
ROCZNIK
2026

MODEL
Symbioz
NADWOZIE
Crossover

VIN
VF1RJB00X7706
MIEJSCOWOŚĆ
Katowice
DATA OGLĘDZIN
27.06.2026

ZDJĘCIE POJAZDU



STAN BLACHARSKO-LAKIERNICZY

● Oryginalny lakier ● Powtórny lakier ● Szpachla

BŁOTNIK PRAWY PRZÓD
80-100 μ m

DRZWI PRAWY PRZEDNIE
80-100 μ m

DRZWI PRAWY TYLNE
80-100 μ m

BŁOTNIK PRAWY TYŁ
80-110 μ m

POKRYWA SILNIKA
80-100 μ m

DACH
70-100 μ m

POKRYWA BAGAŻNIKA
TWORZYWO SZTUCZNE

BŁOTNIK LEWY PRZÓD
80-100 μ m

DRZWI LEWE PRZEDNIE
70-100 μ m

DRZWI LEWE TYLNE
70-100 μ m

BŁOTNIK LEWY TYŁ
80-110 μ m



WNĘKI DRZWI

WNĘKA DRZWI PRAWY PRZÓD

ORYGINAŁ

WNĘKA DRZWI PRAWY TYŁ

ORYGINAŁ

WNĘKA DRZWI LEWY PRZÓD

ORYGINAŁ

WNĘKA DRZWI LEWY TYŁ

ORYGINAŁ



SZYBY

SZYBA CZOŁOWA

AGC Automotive
05,2026

DRZWI LEWY PRZÓD

Saint-Gobain Sekurit
04,2026

DRZWI LEWY TYŁ

Saint-Gobain Sekurit
04,2026

LEWY TYŁ TRÓJK.

Pilkington
02,2026



SZYBA TYLNA

AGC Automotive
05,2026

PRAWY TYŁ TRÓJK.

Pilkington
02,2026

DRZWI PRAWY TYŁ

Saint-Gobain Sekurit
04,2026

DRZWI PRAWY PRZÓD

Saint-Gobain Sekurit
05,2026





OPONY

LEWY PRZÓD



MARKA	MICHELIN
TYP	CAŁOROCZNE
ROZMIAR	215/55 R18
ROCZNIK	2026R.

MARKA	MICHELIN
TYP	CAŁOROCZNE
ROZMIAR	215/55 R18
ROCZNIK	2026R.

PRAWY PRZÓD



LEWY TYŁ



MARKA	MICHELIN
TYP	CAŁOROCZNE
ROZMIAR	215/55 R18
ROCZNIK	2026R.

MARKA	MICHELIN
TYP	CAŁOROCZNE
ROZMIAR	215/55 R18
ROCZNIK	2026R.

PRAWY TYŁ



UWAGI



Zarysowanie na obudowie lewego lusterka



Zarysowanie na obudowie przedniej kamery



Nieestetycznie wykonany tylny zderzak przy prawym odblasku



Zarysowanie na tylnym zderzaku



Dwa obicia na tylnym zderzaku



Nieestetycznie zamontowany prawy tylny czujnik parkowania



Uszkodzona mastyka na rancie lewych tylnych drzwi



Kilka zapyleń w lakierze



Nierówno spasowana klapa bagażnika (po prawej stronie: ok 8mm, po lewej stronie ok 5mm)



Zarysowania na elementach piano black




Przebarwienie we wnęce prawych przednich drzwi



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA









ZAKOŃCZENIE RAPORTU

PODSUMOWANIE OGLĘDZIN

Pojazd w stanie fabrycznym, bez śladów napraw blacharsko-lakierniczych. Powłoka lakiernicza posiada oryginalną, jednolitą grubość. Nierówno spasowana klapa bagażnika. Mankamenty wizualne widoczne na przesłanych zdjęciach. Dealer zadeklarował chęć rekompensaty finansowej oraz spolerowanie rysy na obudowie lusterka.

Kontakt

 jaksprawdzacauta.pl

 kontakt@jaksprawdzacauta.pl